

Dados

Realizado Em:	08/06/2026 15:05	O.S:	10190601027	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Gustavo Luiz Correa de Carvalho			Analista:	José Paulo da Silva Filho

Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
-------	--------------	-----------	-------

Dados do veículo

Placa:	J*****8	Marca:	GM - CHEVROLET	Modelo:	TRAILBLAZER LTZ AG4	Tipo:	UTILITARIO
Fabricação/Modelo:	2013 / 2013	Quilometragem:	396805	Cidade:	CAMPO NOVO DO PAR...	UF Atual:	MT
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): GASOLINA	Combustível (Atual): GASOLINA
Cor (BIN): AZUL	Cor (Atual): AZUL
Cambio (BIN): AS1526959	Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ TETO EXTERNO: **REPINTURA**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ⓘ ABS: **SIM**
- ⓘ AIRBAG: **SIM**
- ⓘ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⓘ BANCO DE COURO: **SIM**
- ⓘ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⓘ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- ⓘ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ⓘ ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- ⓘ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ⓘ KIT GÁS GNV: **NÃO**
- ⓘ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⓘ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⓘ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⓘ RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- ⓘ TETO SOLAR: **NÃO**
- ⓘ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ⓘ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✓ AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✓ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU ESTEPE: **REGULAR**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **SUV**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

Observações Adicionais

Estrutura ok e apontamentos na pintura.
Veículo equipado com engate que é parafusado na caixa de estepe e ou nas longarinas traseiras, podendo causar danos em sua fixação.
Veículo sujo no momento da vistoria, podendo ocultar algumas avarias.
VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO.
Consta histórico de Leilão.
Luz da injeção acesa no painel.
Nao possui tampão trazeiro !
Porta luvas danificado!
Vidro elétrico da porta trazeiro esquerdo nao funciona!