

Cliente: **DEALERS CLUB INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data Solicitação: **11/05/2026**

Data Vistoria: **22/05/2026**

Data Conclusão: **25/05/2026**

Nº Contrato:

Proprietário: **BANCO VW HUB**

Local: **PARTICULAR**

Cidade/UF: -



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **RWC8G13** Marca: **REBOQUE** Modelo: **DOLLY (2e(C/Pneus))** Cód. Molicar: **99801102-2** KM:

Chassi: **94BL0462NNV004749** Motor: Cor: **PRETA** Comb: **NÃO POSSUI** Portas: **0** Ano/Mod: **2022/2022**

Chassi BIN: **94BL0462NNV004749** Motor BIN: Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: Renavam: **01315736249**

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**

Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

Restrição 1: **NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.** Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi: **Preservada, não apresentando anormalidade.**

B) Numeração identificadora do chassi: **Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.**

6. VALORES DE PRECIFICAÇÃO

Valor Molicar (Com KM)	Acessórios / Carroceria	Estimativa de Reparos (38.3%)	Depreciação (20%)	Sugestão (41.7%)
R\$ 65.200,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 13.040,00	R\$ 27.160,00
Valor Molicar (Sem KM)	Acessórios / Carroceria	Estimativa de Reparos (38.3%)	Depreciação (20%)	Sugestão (41.7%)
R\$ 65.200,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 13.040,00	R\$ 27.160,00
Valor Fipe	Acessórios / Carroceria	Estimativa de Reparos (38.3%)	Depreciação (20%)	Sugestão (41.7%)
R\$ 65.200,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 13.040,00	R\$ 27.160,00

7. ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHES)

Itens	Situação	Descrição
PNEUS	Troca	
FUNILARIA+PINTURA	Reparo	
REVISÃO MECANICA E ELETRICA	Reparo	

8. CONSERVAÇÃO

REGULAR

9. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação chassi, dentro dos padrões da fabricante.

10. FOTOS



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto 45º do lado esquerdo (frente)



Foto 45º do lado direito (traseira)



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da Traseira



Foto da gravação do chassi : 94BL0462NNV004749



Foto do número do motor :



Foto do lacre da placa/QR Code



Foto da placa traseira



Foto do odômetro



Foto Painel de Instrumentos



Foto do Tacógrafo



Foto da gravação do vidro pára-brisa



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto cabine Basculada (lado esquerdo)



Foto cabine Basculada (lado direito)



Foto do Climatizador (reservatório)



Foto da 5ª roda



Condição Tampa Traseira



Foto Diferencial



Foto Eixo Cardan



Foto Câmbio



Foto Corredor/Bancos



Foto Tanque de Combustível



Foto Para-Lama traseiro esquerdo



Foto Chave Principal



Foto Pneu externo (1º eixo)



Foto Pneus Internos (1º eixo)



Foto Protetor linhas de fluidos



Foto do Suspensor



Foto do tanque de Arela



Foto Plaqueta de Identificação do Motor



Foto Compartimento de Bagagens



Foto Plaqueta de Identificação da Cabine



Foto Painei Traseiro da Cabine



Foto Pneus Internos (1º eixo)



Foto Pneu externo (1º eixo)

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de LAUDO DE AVALIAÇÃO em que são utilizadas técnicas para identificação correta do veículo, análise dos agregados (análise de padrões e originalidade das numerações de chassi e motor) e demais itens de identificação (etiquetas de identificação ETA e gravações dos vidros); condição do conjunto estrutural; seus acessórios e possíveis avarias.

Ressaltamos que em nenhum momento será realizado o teste de funcionamento (veículo e acessórios), que será comercializado no estado em que se encontra.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, airbag, controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não é intuito deste laudo identificar avarias ocultas, sendo estas somente detectáveis com o auxílio de equipamentos específicos, após desmontagem de peças e com a necessidade de realização em local adequado e mão de obra especializada.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as Companhias de Seguro possuem seus próprios métodos e critérios de análise do risco para aceitação ou não do seguro, por esse motivo informamos que o critério de avaliação utilizado pela AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A., bem como o resultado da vistoria, independe da aceitação ou não da Seguradora.


Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA