

Cliente: **DEALERS CLUB INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data Solicitação: **30/04/2026**

Data Vistoria: **30/04/2026**

Data Conclusão: **04/05/2026**

Nº Contrato:

Proprietário:

Local: **DEALERS - GUARULHOS - SP**

Cidade/UF: **GUARULHOS - SP**



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **ENJ5252** Marca: **PEUGEOT** Modelo: **207 HATCH (XR 1.4 8v(Flex))** Cód. Molicar: **03803903-5** KM:

Chassi: **9362MKFWXAB058856** Motor: **10DBSS0072224** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2010/2010**

Chassi BIN: **9362MKFWXAB058856** Motor BIN: **10DBSS0072224** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **00214078043**

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**

Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

Restrição 1: **NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.**Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Direção Assistida, Rádio CD/MP3, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- PARA-BRISA: ORIGINAL
- PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL

F) Etiqueta de identificação

- ASSOALHO: ORIGINAL
- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
- COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. VALORES DE PRECIFICAÇÃO

Valor Molicar (Com KM)	Acessórios / Carroceria	Estimativa de Reparos (38.9%)	Depreciação (20%)	Sugestão (41.1%)
R\$ 19.300,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 3.860,00	R\$ 7.940,00
Valor Molicar (Sem KM)	Acessórios / Carroceria	Estimativa de Reparos (38.9%)	Depreciação (20%)	Sugestão (41.1%)
R\$ 19.300,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 3.860,00	R\$ 7.940,00
Valor Fipe	Acessórios / Carroceria	Estimativa de Reparos (38.5%)	Depreciação (20%)	Sugestão (41.5%)
R\$ 19.503,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 3.900,60	R\$ 8.102,40

7. ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHES)

Itens	Situação	Descrição
PNEUS	Troca	
REVISÃO MECANICA E ELETRICA	Reparo	
FUNILARIA+PINTURA	Reparo	

8. CONSERVAÇÃO

BOM

9. COMENTÁRIOS

Reprovado devido caixas de ar ambos os lados avariadas, lados esquerdo com vestígios de reparação; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros dentro do padrão, exceto vigia traseiro com (VIS) ausente.

10. FOTOS



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto 45º do lado esquerdo (frente)



Foto 45º do lado direito (traseira)



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto Dianteira



Foto da Traseira



Foto da gravação do chassi : 9362MKFWXAB058856



Foto do número do motor : 10DBSS0072224



Foto da placa traseira



Foto do lacre da placa/QR Code



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Foto Painel de Instrumentos



Foto etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto da gravação do vidro pára-brisa



Foto gravação vidro da porta dianteira esquerda



Foto gravação vidro da porta traseira esquerda



Foto da gravação do vidro vigia



Foto Rádio CD/MP3



Foto gravação vidro da porta dianteira direita



Foto gravação vidro da porta traseira direita



Foto do interior do veículo



Foto Painel Dianteiro



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Longarina Traseira Direita



Foto Estrutura Longarina Traseira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Teto



Foto Estrutura Coluna Dianteira Direita



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Caixa de Ar Lado Direito



Foto Caixa de Ar Lado Esquerdo



Foto Estrutura Assoalho



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Caixa do Estepe



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Paineil Traseiro



Foto Pneu Estepe



Foto da tampa do porta malas



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Travas Elétricas



Foto Vidros Elétricos



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Tampa do Porta Malas



Foto Avaria Lanterna Esquerda



Foto Assoalho do Porta Malas



Foto Itens de Segurança



Foto Estrutura Assoalho



Foto Avaria Banco Dianteiro Esquerdo



Foto Avaria Lateral Esquerda



Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Peças de Acabamento



Foto Avaria Teto



Foto Avaria Caixa de Ar



Foto Avaria Porta Esquerda Traseira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira



Foto Chave Principal



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Farol Esquerdo



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Bateria



Foto Avaria Lateral Direita



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Direita Traseira



Foto Avaria Caixa de Ar

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de LAUDO DE AVALIAÇÃO em que são utilizadas técnicas para identificação correta do veículo, análise dos agregados (análise de padrões e originalidade das numerações de chassi e motor) e demais itens de identificação (etiquetas de identificação ETA e gravações dos vidros); condição do conjunto estrutural; seus acessórios e possíveis avarias.

Ressaltamos que em nenhum momento será realizado o teste de funcionamento (veículo e acessórios), que será comercializado no estado em que se encontra.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, airbag, controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não é intuito deste laudo identificar avarias ocultas, sendo estas somente detectáveis com o auxílio de equipamentos específicos, após desmontagem de peças e com a necessidade de realização em local adequado e mão de obra especializada.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as Companhias de Seguro possuem seus próprios métodos e critérios de análise do risco para aceitação ou não do seguro, por esse motivo informamos que o critério de avaliação utilizado pela AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A., bem como o resultado da vistoria, independe da aceitação ou não da Seguradora.


Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA