



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE AVALIAÇÃO



**REPROVADO**

LAUDO Nº 56956 - DATA DE EMISSÃO: 03/08/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **RZK**

Data da Vistoria: **03/08/2026**

Local: **RZK - QUERENCIA**

Cidade/UF: **QUERENCIA/MT**

### VEÍCULO



Placa:

**OBQ6A31**

RENAVAM:

**01034939421**

Emplacamento (Cidade/Estado):

**QUERENCIA/MT**

Marca:

**FIAT**

Modelo:

**STRADA CE WORKING 1.4 8V**

KM:

-

Ano Fabricação:

**2014**

Ano Modelo:

**2015**

Portas:

**2**

Lugares:

**2**

Espécie:

**CARGA**

Tipo de Veículo:

**UTILITÁRIO**

Cor:

**BRANCA**

Combustível:

**ALCOOL / GASOLINA**

### RESUMO GERAL

#### CONDIÇÕES



TEM ALGO ERRADO!

#### AVARIAS



ATENÇÃO!

#### HISTÓRICO



TUDO CERTO!

#### OBSERVAÇÃO



ATENÇÃO!

#### ESTADO GERAL



REGULAR

### AVALIAÇÃO

#### FIPE

| Código FIPE | Valor de Mercado | Estimativa de Reparos | Depreciação (40%) | Sugestão            |
|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 001432-0    | R\$48.974,00     | R\$2.400,00           | R\$19.589,60      | <b>R\$26.984,40</b> |

#### MOLICAR

| Código Molicar | Valor de Mercado | Estimativa de Reparos | Depreciação (40%) | Sugestão            |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 01503883-0     | R\$50.895,00     | R\$2.400,00           | R\$20.358,00      | <b>R\$28.137,00</b> |

Acessórios:

**AIR BAG; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;**

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28 , declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**



MOTOR

Numeração do Motor no Veículo:


**310A20112365380**

Numeração do Motor na BIN:

**310A20112365380**

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**



CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo:

**ILEGIVEL**

Numeração do Chassi na BIN:

**9BD578241F7927317**

Condição:

✖ **NUMERAÇÃO ILEGÍVEL / DANIFICADA.**



ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

| COMP. DO MOTOR                                               | BATENTE DA PORTA                                               | ASSOALHO                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Condição:<br><span>✔</span> <b>COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.</b> | Condição:<br><span>✔</span> <b>BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.</b> | Condição:<br><span>✔</span> <b>ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.</b> |

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

| VIDRO DIANT. (PÁRA-BRISA)            | VIDRO DIANT. ESQ.                            | VIDRO TRAS. ESQ.                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Condição:<br>✓ PARA BRISA: ORIGINAL. | Condição:<br>✓ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL. | Condição:<br>✓ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL. |
| VIDRO TRAS. (VIGIA)                  | VIDRO TRAS. DIR.                             | VIDRO DIANT. DIR.                           |
| Condição:<br>✓ VIGIA: ORIGINAL.      | Condição:<br>✓ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.   | Condição:<br>✓ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL. |

AVARIAS

FAROL DIANTEIRO ESQUERD E PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO AVARIADO.

PNEUS

Estepe / Suplentes:  
1

Quantidade de Pneus:  
4

Quantidade de Eixos:  
2

Aro dos Pneus:  
-

Estado Geral dos Pneus:  
REGULAR





## FOTOS ADICIONAIS



Extra




Extra



Extra



Extra



Extra



Extra



Extra




Extra



Extra



Extra



Hodômetro



Traseira

## HISTÓRICO

### RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## OBSERVAÇÕES

**VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.**

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.


Eu, **DEALERS CLUB**, declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da vistoria do veículo e concordo expressamente que as imagens e dados constantes deste laudo possam ser utilizados exclusivamente pela Plena Visão Vistoria Veicular para fins estatísticos.

Tenho ciência que este laudo é assinado de forma eletrônica, sendo por mim aceito como válido. O seu conteúdo pode ser confirmado pelo emissor.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.



Vistoriador  
**WILLIAM GOMES**



Auxiliar Conferente  
**MARLENE REIS LIMA**