

Cliente: **DEALERS CLUB INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data Solicitação: **12/05/2026**

Data Vistoria: **13/05/2026**

Data Conclusão: **14/05/2026**

Nº Contrato:

Proprietário: **BANCO C6 S.A.**

Local: **DEALERS - GASPARGASPAR - SC**

Cidade/UF: **GASPARGASPAR - SC**



## 1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **MKP1F61** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOL (G6) (1.0 8V FLEX)** Cód. Molicar: **05122393-4** KM:

Chassi: **9BWAA05U8DP167903** Motor: **CPB103732** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2012/2013**

Chassi BIN: **9BWAA05U8DP167903** Motor BIN: **CPB103732** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **00505228475**

Câmbio: **não verificado**

## 2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**

Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

Restrição 1: **INTENCAO VENDA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL**

## 3. ACESSÓRIOS

Vidros Elétricos

## 4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

## 5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

**E) Gravação dos vidros**

- PARA-BRISA: AUSENTE
- PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL

**F) Etiqueta de identificação**

- ASSOALHO: ORIGINAL
- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
- COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

## 6. VALORES DE PRECIFICAÇÃO

|                        |                         |                               |                   |                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Valor Molicar (Com KM) | Acessórios / Carroceria | Estimativa de Reparos (27.1%) | Depreciação (20%) | Sugestão (52.9%) |
| R\$ 32.500,00          | R\$ 0,00                | R\$ 8.800,00                  | R\$ 6.500,00      | R\$ 17.200,00    |
| Valor Molicar (Sem KM) | Acessórios / Carroceria | Estimativa de Reparos (27.1%) | Depreciação (20%) | Sugestão (52.9%) |
| R\$ 32.500,00          | R\$ 0,00                | R\$ 8.800,00                  | R\$ 6.500,00      | R\$ 17.200,00    |
| Valor Fipe             | Acessórios / Carroceria | Estimativa de Reparos (28.3%) | Depreciação (20%) | Sugestão (51.7%) |
| R\$ 31.084,00          | R\$ 0,00                | R\$ 8.800,00                  | R\$ 6.216,80      | R\$ 16.067,20    |

## 7. ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHES)

| Itens                       | Situação | Descrição |
|-----------------------------|----------|-----------|
| FUNILARIA+PINTURA           | Reparo   |           |
| REVISÃO MECANICA E ELETRICA | Reparo   |           |
| PNEUS                       | Troca    |           |

## 8. CONSERVAÇÃO

**REGULAR**

## 9. COMENTÁRIOS

Reprovado devido colunas ambos os lados, caixas de ar ambos os lados avariadas; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros) dentro dos padrões da montadora, exceto para-brisa com (VIS) ausente; Bateria sem carga impossibilitando coletar hodômetro.

10. FOTOS



Foto 45° do lado direito (frente)



Foto 45° do lado esquerdo (frente)



Foto 45° do lado direito (traseira)



Foto 45° do lado esquerdo (traseira)



Foto Dianteira



Foto da Traseira



Foto da gravação do chassi : 9BWAA05U8DP167903



Foto do número do motor : CPB103732



Foto da placa traseira



Foto do lacre da placa/QR Code



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor




Foto Painel de Instrumentos



Foto etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)




Foto da gravação do vidro pára-brisa



Foto gravação vidro da porta dianteira esquerda



Foto gravação vidro da porta traseira esquerda



Foto da gravação do vidro vigia



Foto gravação vidro da porta dianteira direita



Foto gravação vidro da porta traseira direita



Foto do interior do veículo



Foto Painel Dianteiro



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Longarina Traseira Direita



Foto Estrutura Longarina Traseira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Teto



Foto Estrutura Coluna Dianteira Direita



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Estrutura Coluna Central Direita




Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Caixa de Ar Lado Direito



Foto Caixa de Ar Lado Esquerdo



Foto Estrutura Assoalho




Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Caixa do Estepe



Foto Pneu Traseiro Direito




Foto Paineil Traseiro



Foto Pneu Estepe



Foto da tampa do porta malas



Foto Vidros Elétricos



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Tampa do Porta Malas



Foto Assoalho do Porta Malas



Foto Itens de Segurança



Foto Estrutura Assoalho



Foto Avaria Banco Dianteiro Esquerdo



Foto Avaria Lateral Esquerda



Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Peças de Acabamento



Foto Avaria Retrovisor Esquerdo



Foto Avaria Vidro Esquerdo Dianteiro



Foto Avaria Porta Esquerda Traseira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira



Foto Avaria Caixa de Ar



Foto Avaria Coluna Traseira Esquerda



Foto Chave Principal



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Bateria



Foto Avaria Longarina dianteira direita



Foto Avaria Longarina dianteira esquerda



Foto Avaria Painel Corta-Fogo



Foto Avaria Lateral Direita



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Direita Traseira



Foto Avaria Retrovisor Direito



Foto Avaria Coluna Traseira Direita



Foto Avaria Coluna Dianteira Direita

**CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES**

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.*

*A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de LAUDO DE AVALIAÇÃO em que são utilizadas técnicas para identificação correta do veículo, análise dos agregados (análise de padrões e originalidade das numerações de chassi e motor) e demais itens de identificação (etiquetas de identificação ETA e gravações dos vidros); condição do conjunto estrutural; seus acessórios e possíveis avarias.*

*Ressaltamos que em nenhum momento será realizado o teste de funcionamento (veículo e acessórios), que será comercializado no estado em que se encontra.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, airbag, controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não é intuito deste laudo identificar avarias ocultas, sendo estas somente detectáveis com o auxílio de equipamentos específicos, após desmontagem de peças e com a necessidade de realização em local adequado e mão de obra especializada.*

*A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.*

*Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as Companhias de Seguro possuem seus próprios métodos e critérios de análise do risco para aceitação ou não do seguro, por esse motivo informamos que o critério de avaliação utilizado pela AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A., bem como o resultado da vistoria, independe da aceitação ou não da Seguradora.*

  
**Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA**