



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data da Realização da Vistoria: 03/10/2025 08:43

Telefone: (11) 3032-5209

COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO



Placa
SEQ7G60

Fabricante
VOLKSWAGEN

Ano de fabricação
2023

Quilometragem
01

UF veículo
PR

Modelo
VW/29.530 MTM 6X4

Ano do modelo
2024

Renavam
01364282280

Chassi
9539K8TJ9RR200349

Cor
Branca

Combustível
Diesel

Motor
OBSTRUÍDO



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

PROPRIETÁRIO



Documento

VISTORIA

Vistoria	ID	Data
AUTOROLA - SIGN & DRIVE - VISTORIA VEICULAR	2092209	03/10/2025
Hora	Unidade	Cliente
08:43	AUDITEC	SIGN & DRIVE
Analista	Vistoriador	Local da vistoria
José Paulo da Silva Filho	Ozias Martins Tavares	/

ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Observação

⚠ ESTRUTURA OK.

Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito


✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK



Caixa de ar lado direito



Caixa de ar lado esquerdo



Painel traseiro



Caixa estepe



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Compartimento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala
(interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralamas dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Traseira esquerda
- 08 Traseira direita
- 09 Porta traseira direita
- 10 Porta dianteira direita
- 11 Paralamas dianteiro direito
- 12 Para-choque dianteiro
- 13 Para-choque traseiro



Observação: Veículo com algumas avarias e indícios de reparos de funilaria e pintura. Veículo de enchente.

● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicável



Teto pintura

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

⚠ Não Aplicável



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

⚠ Não Aplicável



Etiqueta (eta) coluna lado direito


VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original
 Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original
 Gravação vidro porta traseira esquerda: Não Aplicável
 Gravação do vidro porta dianteira direita: Original
 Gravação do vidro porta traseira direita: Não Aplicável
 Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Não Aplicável
 Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Não Aplicável
 Gravação vidro traseiro: Não Aplicável

Nº CHASSI GRAVADO: ✓
 Nº CHASSI GRAVADO: ✓
 Nº CHASSI GRAVADO: ✓
 Nº CHASSI GRAVADO: ✓
 Nº CHASSI GRAVADO: ✓
 Nº CHASSI GRAVADO: ✓
 Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



Gravação vidro traseiro

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor
 ⚠ Não Aplicável

Plaqueta carroceria
 ✓ Original

Observação
 ⚠ OBSTRUIDO

Número do chassi
 ✓ OK

Plaqueta chassi traseira
 ✓ Original

Observação
 ⚠ Veículo alagado, não está funcionando,
 Veículo não liga, funcionamento do motor e parte
 elétrica não foram testados, KM não foi coletada.

Plaqueta chassi dianteira
 ⚠ Não Aplicável



Número do motor



Número do chassi dianteira



Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo
VW/29.530 MTM 6X4

Chassi
9539K8TJ9RR200349

Placa
SEQ7G60

UF veículo
PR

Fabricante
VOLKSWAGEN

Combustível
Diesel

Ano de fabricação
2023

Ano do modelo
2024

Cor
Branca

Motor
OBSTRUÍDO

Quilometragem
01

Renavam
01364282280



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

COM APONTAMENTO

ESTRUTURA OK.

VEÍCULO COM ALGUMAS AVARIAS E INDÍCIOS DE REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA.

VEÍCULO COM INDÍCIOS DE TER PASSADO POR ENCHENTE.

VEÍCULO COM PARTES DO MOTOR DESMONTADAS, EIXO CARDA DESMONTADO DENTRO DA CABINE.


Observação

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.

Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.

A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.

FOTOS ADICIONAIS



porta não está abrindo



bateria ausente







tanque amassado



vidro para-brisa trincado









RESUMO

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
VW - VOLKSWAGEN / 29.530
MTM 6X4
EMPLACAMENTO:
CURITIBA - PR

FABRICAÇÃO / MODELO:
2023 / 2024
COR:
BRANCA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
SEQ7G60
USUÁRIO:
OZIAS MARTINS TAVARES
CÓDIGO DA CONSULTA:
3818795
TOKEN DA CONSULTA:
47a51efb-3aba-4133-bd1f-0f68f6646ea4
DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
Oct 3, 2025 9:48:52 AM
SOLICITADO POR:
AUDITEC



ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	SEQ7G60	CHASSI	9539K8TJ9RR200349
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	5256665A116658	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	5256665A116658
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	-	POTÊNCIA	525
CILINDRADAS	1241	RENAVAM	01364282280
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	03/08/2023
MUNICÍPIO/UF	CURITIBA / PR	CPF/CNPJ Faturado:	NÃO INFORMADO
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	VW / 29.530 MTM 6X4	COR	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO	2023	ESPÉCIE	TRACAO
ANO DO MODELO	2024	NÚMERO DE PASSAGEIROS	2
COMBUSTÍVEL	DIESEL	CATEGORIA	ALUGUEL
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	CA - PESADO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHAO TRATOR
PESO BRUTO TOTAL	2300	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	8000	TIPO DE CARROCERIA	CABINE ESTENDIDA
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	129
QUANTIDADE DE EIXOS	3	TERCEIRO EIXO	-
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	-	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

INDICIO SINISTRO

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.



INDÍCIO SINISTRO 2

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.