

Data Solicitação: **24/11/2025**Data Vistoria: **24/11/2025**Data Conclusão: **25/11/2025**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **Q*****4** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FAZER 250 (FZ25)** Cód. Molicar: **05304604-3** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2022/2022**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição:** RENAINF.Remarcação: NORMAL**3. ACESSÓRIOS**

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui chassi com corrosão avançada e colisão frontal, bengalas avariadas, carenagens laterais avariadas, paralamas dianteiro, carenagem frontal e farol avariados, relação enferrujada, possui peças enferrujadas, bateria sem carga, pneus meia vida, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO