

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

CNPJ: **09143812000160**

Dt. Pedido: **25/08/2026**

Dt. Vistoria: **26/08/2026**

Dt. Baixa: **28/08/2026**

Local: **DEALERS CLUB (VALINHOS)**

N.º Contrato:

Proprietário:

Cidade: **VALINHOS**

UF: **SP**



DADOS DO VEÍCULO

Placa: G*****	Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: 33.460 CONSTELLATION TRACTOR 6X4 3E	Cód. Molicar: 05127201-5
Chassi: 953698TK9NR011945	Motor: 5255992A065989	Cor: Branca	Portas: 2
Chassi BIN: 953698TK9NR011945	Motor BIN: 5255992A065989	Cor BIN: BRANCA	Ano/Modelo: 2021/2022
Câmbio: AUTOMATICO	Combustível: Diesel	RENAVAM: 01272809762	Combustível BIN: DIESEL
		Km:	Código FIPE: 515179-1

II - Observação BIN

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.**

Histórico de Leilão

Não Verificado

Histórico de Sinistros

Não Verificado

III - Acessórios

Cambio Automatico, Teto Solar, CD PLAYER/MP3, DORMITÓRIO, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO

Manual do Fabricante

Não Possui

Chave Reserva

Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Chassi

F) Número do motor:

G) Etiquetas On-Line (ETA)

- Compartimento do motor

DANIFICADAS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

- Assoalho

ORIGINAIS

H) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita

- Vidro traseiro (Vigia)

- Vidro da porta traseira esquerda

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

- Traseiro esquerdo

- Traseiro direito

I) Número do Câmbio

Não Verificado

J) Placa

Ausente

V - Valores de Avaliação

Valor Molicar:	Valor FIPE:	Estimativa de Reparos:(8,80%)	Depreciação 30%:	Sugestão Leilão:
R\$ 569.667,00	R\$ 438.709,00	R\$ 50.300,00	R\$ 170.900,10	R\$ 348.466,90

Acessórios / Carroceria: R\$ 0,00

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 21.000,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 2.500,00	
FUNILARIA		Reparo/Pintura	R\$ 2.300,00	
Higienização/Polimento		Reparo	R\$ 1.000,00	
Pecas/Componentes		Troca	R\$ 2.500,00	
PNEUS		Troca	R\$ 21.000,00	

Outros

Motor	Banco	Câmbio
Não Testado		Não Testado

VII - Conservação**Estado do Bem**

Bom

Estado da Sucata

Não é sucata

VIII - Comentários**VEÍCULO POSSUI PLACAS VERMELHAS(FRETE).****PLACA TRASEIRA AUSENTE.**

FOTOS



Foto da placa traseira



Foto 45° do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi



Foto do número do motor



Foto 45° do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do Eixo Cardan



Foto do Diferencial



Foto do odômetro/tacôgrafo



Foto do compartimento do motor



Plaqueta de Identificação



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)




Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida




Foto Cambio Automático




Foto Vidros Elétricos



Foto Rádio CD/MP3



Foto Teto Solar



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Cama



Foto Pneus Traseiros Lado Esquerdo (2)



Foto Pneus Traseiros Lado Esquerdo (3)



Foto Pneus Traseiros Lado Direito (2)




Foto Pneus Traseiros Lado Direito (3)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - RESPONSABILIDADE

As informações desse laudo são válidas apenas para coletas no momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo em data posterior à da vistoria.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha adulterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air- Bag, ar condicionado, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente, isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, danos ou adulteração em qualquer componente desses sistemas, quando contratados e em ambientes adequados, será verificado o respectivo funcionamento e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores), a informação ?SEM DANOS? existente no campo de avarias, retrata a condição do veículo no momento da vistoria à vista desarmada e não é responsabilidade da vistoriadora eventual divergência constatada após emissão do Laudo e ou retirada do veículo.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Eduardo Freitas R Aguiar
duaguiar@yahoo.com.br