



DADOS GERAIS

Solicitante: LM	Vistoriador: MG/BH - NOVAK	Pátio: MG - CONTAGEM-LM
Proprietário do Laudo: LM	Nº do Laudo: 732337	
Data da Vistoria: 02/09/2025	Data da Solicitação:	Data Conclusão: 08/09/2025

DADOS DO VEÍCULO



Marca: GM	Nº Chassi (BIN): 9BG148DK0KC422810
Modelo: CHEVROLET/S10 LS DD4	Nº Chassi (Coletado): 9BG148DK0KC422810
Ano/Fab/Mod: 2018 / 2019	Nº Motor (BIN): LWNF182261044
Cor: BRANCA	Nº Motor (Coletado): LWNF182261044
Combustível: DIESEL	Quilometragem (Km): 0
Código Molicar: -	

ACESSÓRIOS / ITENS OBRIGATÓRIOS

Estado de Conservação do veículo

- CRLV - DOCUMENTO DO VEÍCULO
- CHAVE RESERVA no veículo
- TRIÂNGULO
- MANUAL DE REVISÕES
- VEÍCULO SUJO - NÃO

DADOS COLETADOS

1. Condição da numeração do motor

MOTOR

- 4 - Danificada / Inexistente

2. Condição da numeração do chassi

CHASSI

- 1-Dentro dos Padrões do Fabricante / Regularizada

3. Condição da numeração do câmbio

4. Etiqueta ETA

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

- 1-Dentro dos padrões do fabricante

DO BATENTE DA PORTA

- 1-Original/Dentro dos padrões do fabricante.

5. Gravação de chassi nos vidros

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

- 1. Original / Todas as gravações são originais

6. Condições estrutural do veículo

7. Conservação do veículo

8. Funcionamento do veículo

CONCLUSÃO

- Observações Gerais: APRESENTA DANOS EM SUA ESTRUTURA- SEM KM COLETADO- AIR BAG DEFLAGRADOS- MOTOR AUSENTE - PAINEL DIANTEIRO AMASSADO- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA AMASSADA- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA AMASSADA- PARA-LAMA INTERNO DIREITO AMASSADO- COLUNA TRASEIRA DIREITA AMASSADA-
- Danos Estrutura: Coluna Traseira Direita : Amassada e/ou Recuperada., Longarina dianteira direita : Amassada/perfurado/solda/excesso de massa, Longarina dianteira esquerda : Amassada/perfurado/solda/excesso de massa.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO



DIANTEIRA ESQUERDA 45



DIANTEIRA DIREITA 45



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO DIREITO



TRASEIRA DIREITA 45



TRASEIRA ESQUERDA 45



PLACA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



FOTOGRAFIAS DO LAUDO



COMPARTIMENTO DO MOTOR (PANORAMICA)



MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



BANCOS DIANTEIROS



CHASSI



ETIQUETA ETA



ETIQUETA CINTO



GRAVAÇÃO DE VIDROS



FOTOGRAFIAS DO LAUDO



FORRO INTERNO (TETO)



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA



PNEU ESTEPE



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR ESQUERDO



CHAVE RESERVA



MACACO - CHAVE DE RODA - TRIÂNGULO



MANUAL



CRLV



AIRBAG VOLANTE ACIONADO



AIRBAG PAINEL ACIONADO



FOTOGRAFIAS DO LAUDO



PARABRISA AVARIADO



CÂMBIO DESMONTADO



SUCATAS DA PARTE DIANTEIRA



FRENTE AVARIADA



LONGARINA LD AVARIADA



LONGARINA LE COM AVARIA



EXTRA FRENTE AVARIADA



PARTE PARCIAL DO MOTOR



AVRIAS LATERAL LD



FOTOGRAFIAS DO LAUDO



LATERAL LE COM AVARIAS



T.LE



D.LE



D.LD AVARIADO



T.LD



COLUNA TRASEIRA DIREITA AMASSADA



CAPO AUSENTE



MOTOR DESMONTADO E INCOMPLETO



PARA-LAMA ESQUERDO AMASSADO

**FOTOGRAFIAS DO LAUDO****GRADE SUPERIOR AUSENTE****PARA-CHOQUE QUEBRADO****GRADE INFERIOR AUSENTE****LIMPADOR QUEBRADO****RETROVISOR QUEBRADO****PARA-LAMA DIREITO AMASSADO****PAINEL DIANTEIRO AMASSADO****PARA-CHOQUE AUSENTE****PARA-BARRO QUEBRADO**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO



FAROL DIREITO AUSENTE



CACAMBA FURADA



PARA-BARRO ESQUERDO QUEBRADO



FAROL ESQUERDO QUEBRADO



PLACA AMASSADA



RADIADOR QUEBRADO

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A **CARVIST** não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão. Ressaltamos que em nenhum momento será realizado o teste de funcionamento (veículo e acessórios), que será comercializado no estado em que se encontra. Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, airbag, controle de tração e estabilidade. A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da **CARVIST**, por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo. A **CARVIST** utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as Companhias de Seguro possuem seus próprios métodos e critérios de análise do risco para aceitação ou não do seguro, por esse motivo informamos que o critério de avaliação utilizado pela **CARVIST**, bem como o resultado da vistoria, independe da aceitação ou não da Seguradora.

DIGITADOR

VISTORIADOR