



 Dados

Realizado Em:	14/08/2026 12:11	O.S:	9528638696	CNPJ:	30977002000104
Vistoriador:	Rafael Schmals Costa		Analista:	Wilton Fernandes de Almeida	

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	09.143.812/0001-60
--------------	--------------	------------------	--------------------

 Dados do veículo

Placa:	IXB2G83	Marca:	HYUNDAI	Modelo:	HB20S 1.0M COMF	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2015 / 2016	Quilometragem:	9999999999999	Cidade:	SAO PAULO	UF Atual:	Não informado
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	01076456453

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): 9BHBG41CAGP549165	Chassi (Atual): 9BHBG41CAGP549165
Motor (BIN): F3LAFU489920	Motor (Atual): F3LAFU489920
Combustível (BIN): GAS/ALC/GN	Combustível (Atual): GAS/ALC/GN
Cor (BIN): PRETA	Cor (Atual): PRETA
Cambio (BIN): Não informado	Cambio (Atual): Não informado



FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Vidro para-brisas



Gravação vidro para-brisas



Compartimento do motor





Etiqueta VIS compartimento do motor



Nº do Motor



Torre do amortecedor dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteira direita



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Pneu dianteiro direito (Banda de rodagem)



Pneu dianteiro esquerdo (Banda de rodagem)




Quadro da porta dianteira esquerda





Comandos da porta do motorista



Bancos dianteiros



Forro de teto interno



Console central do painel



Documento (CRLV)



Manuais, chaves principal e reserva



Quadro da porta traseira esquerda



Banco traseiro



Etiqueta do cinto de segurança





Caixa de ar esquerda



Pneu traseiro esquerdo (Banda de rodagem)



Placa traseira



Lacre / QR-Code da placa traseira



Gravação do vidro traseiro



Teto externo



Quadro do porta malas



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda



Caixa de estepe interior





Painel traseiro com assoalho do porta malas int.




Caixa de estepe exterior



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel traseiro com assoalho do porta malas ext.



Pneu traseiro direito (Banda de rodagem)



Caixa de ar direita




Quadro da porta traseira direita



Quadro da porta dianteira direita





Etiqueta VIS coluna da porta dianteira direita



Número do chassi

FOTOS ADICIONAIS AUTOMÓVEL 7075



Foto adicional 01*




Foto adicional 02*



Foto adicional 03*



Foto adicional 04*



Foto adicional 05*



Foto adicional 06*



Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✗ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **FURADO**
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **FURADO**
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✗ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **FURADO**
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✗ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **FURADO**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

LATARIA / PINTURA:

- ✓ CAPÔ: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ✓ ABS: **SIM**
- ✓ AIRBAG: **SIM**
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ✓ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ✓ ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- ✓ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

FUNCIONAMENTO:

- ⚠ MOTOR: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⚠ CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⚠ AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE PRINCIPAL: **FALTA**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- ✗ VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **SIM**

ENGATE:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- ⏸ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- ⏸ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- ⏸ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- ⏸ POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- ⏸ NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- ⏸ MODALIDADE: **SEDAN**

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Estrutura e Pintura com apontamentos

Veículo equipado com kit gás (GNV), suporte do cilindro de gás é parafusado no assoalho do porta malas e atravessa as longarinas traseiras

Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada.

Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.

Consta registro de Comercialização por Banco, conforme pesquisa.

Auditec

Responsável: Rafael Schmals Costa

Emitido por: Auditec

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria veicular tem por finalidade atestar as condições estéticas do veículo, proporcionando melhor conhecimento do bem. Este documento **não contempla a verificação ou aferição de componentes elétricos e mecânicos**, limitando-se à identificação de eventuais luzes indicadoras no painel de instrumentos que possam sinalizar falhas ou anomalias.

Os profissionais responsáveis pela vistoria **não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios**, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes, chicotes elétricos, entre outros, para fins de verificação de avarias, defeitos ou reparos previamente realizados no veículo — inclusive em áreas como assoalho, sem limitação a este.

Dessa forma, **não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de componentes ou mau funcionamento de sistemas e acessórios que não sejam passíveis de identificação visual no momento da vistoria**, bem como por quaisquer alterações ocorridas após a sua realização.

Ressalta-se ainda que a presente vistoria e seu respectivo parecer técnico **não sofrem influência de informações eventualmente registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular)**, tais como restrições, débitos, alienações, modificações ou classificações de monta, conforme regulamentação da SENATRAN.

Adicionalmente, este documento **não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras**, uma vez que tais entidades adotam critérios próprios de análise. O documento limita-se a fornecer subsídios técnicos para apoio à tomada de decisão entre as partes interessadas.

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo sobre o veículo examinado, **não substituindo, em hipótese alguma, eventual perícia oficial a ser realizada por órgãos competentes**, como o Instituto de Criminalística.

Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, não havendo responsabilidade por modificações posteriores no veículo, especialmente aquelas que envolvam chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como quaisquer alterações que possam comprometer a segurança estrutural do veículo.

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br

