



Dados

|               |                           |      |            |           |                             |
|---------------|---------------------------|------|------------|-----------|-----------------------------|
| Realizado Em: | 18/05/2026 12:00          | O.S: | 8445589949 | CNPJ:     | 30977002000104              |
| Vistoriador:  | Mauricio Pereira Laurindo |      |            | Analista: | Wilton Fernandes de Almeida |

Dados do solicitante/proprietário

|       |              |           |                    |
|-------|--------------|-----------|--------------------|
| Nome: | Dealers Club | CPF/CNPJ: | 09.143.812/0001-60 |
|-------|--------------|-----------|--------------------|

Dados do veículo

|                    |             |                |         |                |                  |           |             |
|--------------------|-------------|----------------|---------|----------------|------------------|-----------|-------------|
| Placa:             | ORC-9277    | Marca:         | RENAULT | Modelo:        | SANDERO AUT1016V | Tipo:     | AUTOMOVEL   |
| Fabricação/Modelo: | 2014 / 2014 | Quilometragem: | 200542  | Cidade:        | OURO BRANCO      | UF Atual: | MG          |
| CRLV:              |             | Nº do lacre:   |         | Tipo de lacre: |                  | Renavam:  | 00997156325 |

| Dados do veículo (BIN)             | Dados do veículo (Atual)             |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Chassi (BIN): 93YBSR6RHEJ338017    | Chassi (Atual): 93YBSR6RHEJ338017    |
| Motor (BIN): D4DH760Q328921        | Motor (Atual): D4DH760Q292599        |
| Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA | Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA |
| Cor (BIN): BRANCA                  | Cor (Atual): BRANCA                  |
| Cambio (BIN): Não Informado        | Cambio (Atual):                      |



FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Vidro para-brisas



Gravação vidro para-brisas



Compartmento do motor



Etiqueta VIS compartimento do motor



Nº do Motor



Torre do amortecedor dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteira direita



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita





Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Pneu dianteiro direito (Banda de rodagem)



Pneu dianteiro esquerdo (Banda de rodagem)



Quadro da porta dianteira esquerda



Comandos da porta do motorista



Bancos dianteiros



Forro de teto interno



Console central do painel





Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Documento (CRLV)



Manuais, chaves principal e reserva



Quadro da porta traseira esquerda



Banco traseiro



Etiqueta do cinto de segurança



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Caixa de ar esquerda



Pneu traseiro esquerdo (Banda de rodagem)





Traseira esquerda 45 graus



Placa traseira



Lacre / QR-Code da placa traseira



Gravação do vidro traseiro



Teto externo



Quadro do porta malas



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda



Caixa de estepe interior



Painel traseiro com assoalho do porta malas int.





Caixa de estepe exterior



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel traseiro com assoalho do porta malas ext.



Traseira direita 45 graus



Pneu traseiro direito (Banda de rodagem)



Caixa de ar direita



Quadro da porta traseira direita



Quadro da porta dianteira direita





Etiqueta VIS coluna da porta dianteira direita



Número do chassi



Foto adicional 01



Foto adicional 02



Foto adicional 03



Foto adicional 04



Foto adicional 05



Foto adicional 06



Foto adicional 07





Foto adicional 08



Foto adicional 09



Foto adicional 10

## Checklist

### ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✗ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

### PINTURA:

- ✗ CAPÔ: **AVARIADO**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ✗ TETO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✗ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ PORTA TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

### IDENTIFICAÇÃO:

- ✗ NÚMERO DO MOTOR: **DIVERGENTE**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **AUSENTE**
- II PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



**ACESSÓRIOS:**

- || ABS: **SIM**
- || AIRBAG: **SIM**
- || AR CONDICIONADO: **NÃO**
- || BANCO DE COURO: **NÃO**
- || PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- || CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- || DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **NÃO**
- || ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- || FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- || KIT GÁS GNV: **NÃO**
- || LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- || DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- || RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- || RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- || TETO SOLAR: **NÃO**
- || TRAVA ELÉTRICA: **NÃO**
- || VIDROS ELÉTRICOS: **NÃO**

**FUNCIONAMENTO:**

- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

**EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:**

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

**PNEUS:**

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

**INTERIOR:**

- ✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

**VIDROS:**

- ✗ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **AVARIADO**

**BLINDAGEM:**

- || VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- || VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

**ELÉTRICO - HÍBRIDO:**

- || VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- || POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

**PROCEDÊNCIA:**

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

**MODALIDADE:**

- || MODALIDADE: **HATCH**

**NÚMERO DE PORTAS:**

- || NÚMERO DE PORTAS: **5**

**Observações Adicionais**

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos  
Motor trocado - Número do Motor divergente da base de dados, CRLV não apresentado.  
Veículo não possui Ar condicionado e Direção Hidráulica  
Luz de advertência do ABS acesa no painel.  
Luz de advertência da Injeção Eletrônica acesa no painel.  
Para-brisa, Faróis e Lanternas avariados  
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.  
Consta registo de Gravame: Alienação fiduciária com BANCO C6 SA





## AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria veicular tem por finalidade atestar as condições estéticas do veículo, proporcionando melhor conhecimento do bem. Este documento **não contempla a verificação ou aferição de componentes elétricos e mecânicos**, limitando-se à identificação de eventuais luzes indicadoras no painel de instrumentos que possam sinalizar falhas ou anomalias.

Os profissionais responsáveis pela vistoria **não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios**, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes, chicotes elétricos, entre outros, para fins de verificação de avarias, defeitos ou reparos previamente realizados no veículo — inclusive em áreas como assoalho, sem limitação a este.

Dessa forma, **não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de componentes ou mau funcionamento de sistemas e acessórios que não sejam passíveis de identificação visual no momento da vistoria**, bem como por quaisquer alterações ocorridas após a sua realização.

Ressalta-se ainda que a presente vistoria e seu respectivo parecer técnico **não sofrem influência de informações eventualmente registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular)**, tais como restrições, débitos, alienações, modificações ou classificações de monta, conforme regulamentação da SENATRAN.

Adicionalmente, este documento **não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras**, uma vez que tais entidades adotam critérios próprios de análise. O documento limita-se a fornecer subsídios técnicos para apoio à tomada de decisão entre as partes interessadas.

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo sobre o veículo examinado, **não substituindo, em hipótese alguma, eventual perícia oficial a ser realizada por órgãos competentes**, como o Instituto de Criminalística.

**Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, não havendo responsabilidade por modificações posteriores no veículo**, especialmente aquelas que envolvam chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como quaisquer alterações que possam comprometer a segurança estrutural do veículo.





Concluído

# Dealers Club LTDA

ORC9277

OS: 858111435

Realizado em: 21/05/2026 18:54

Cliente: Dealers Club

## Orçamento

| Item                           | Avaria   | Horas de Mecânica | Horas de Funilaria | Horas de Pintura | Horas de Elétrica | Horas de Tapeçaria | Horas totais | Valor do item | Valor de mão de obra |
|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Higienização e lavagem         | Sujo     | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 0,00      | R\$ 500,00           |
| Polimento geral                | Riscado  | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 0,00      | R\$ 500,00           |
| Longarina dianteira direita    | Amassado | 0                 | 4                  | 5                | 0                 | 2                  | 11           | R\$ 0,00      | R\$ 650,00           |
| Coluna traseira direita do baú | Amassado | 0                 | 3                  | 4                | 0                 | 1                  | 8            | R\$ 0,00      | R\$ 650,00           |
| Caixa de ar direita            | Amassado | 0                 | 2                  | 2                | 0                 | 1                  | 5            | R\$ 0,00      | R\$ 200,00           |
| Capô dianteiro                 | Riscado  | 0                 | 2                  | 5                | 0                 | 1                  | 8            | R\$ 0,00      | R\$ 350,00           |
| Para-lama dianteiro esquerdo   | Riscado  | 0                 | 2                  | 4                | 0                 | 1                  | 7            | R\$ 0,00      | R\$ 200,00           |
| Para-choque dianteiro          | Riscado  | 0                 | 1                  | 4                | 1                 | 1                  | 7            | R\$ 0,00      | R\$ 200,00           |
| Para-choque traseiro           | Riscado  | 0                 | 1                  | 4                | 1                 | 1                  | 7            | R\$ 0,00      | R\$ 200,00           |
| Teto                           | Riscado  | 0                 | 3                  | 6                | 1                 | 2                  | 12           | R\$ 0,00      | R\$ 400,00           |
| Lateral traseira direita       | Riscado  | 0                 | 0                  | 0                | 1                 | 1                  | 2            | R\$ 0,00      | R\$ 300,00           |
| Porta traseira direita         | Riscado  | 0                 | 2                  | 5                | 1                 | 1                  | 9            | R\$ 0,00      | R\$ 300,00           |
| Porta dianteira direita        | Riscado  | 0                 | 2                  | 5                | 1                 | 1                  | 9            | R\$ 0,00      | R\$ 300,00           |
| Vidro para-brisas              | Trincado | 0                 | 0                  | 0                | 1                 | 2                  | 3            | R\$ 800,00    | R\$ 0,00             |
| Farol direito                  | Trincado | 0                 | 0                  | 0                | 2                 | 1                  | 3            | R\$ 400,00    | R\$ 0,00             |

| Item                       | Avaria   | Horas de Mecânica | Horas de Funilaria | Horas de Pintura | Horas de Elétrica | Horas de Tapeçaria | Horas totais | Valor do item | Valor de mão de obra |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Lanterna traseira direita  | Trincado | 0                 | 0                  | 0                | 1                 | 1                  | 2            | R\$ 442,00    | R\$ 0,00             |
| Lanterna traseira esquerda | Trincado | 0                 | 0                  | 0                | 1                 | 1                  | 2            | R\$ 442,00    | R\$ 0,00             |
| Triângulo                  | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 80,00     | R\$ 0,00             |
| Macaco                     | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 150,00    | R\$ 0,00             |
| Chave de roda              | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 80,00     | R\$ 0,00             |
| Manual                     | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 250,00    | R\$ 0,00             |
| Martelinho                 | Amassado | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 0,00      | R\$ 500,00           |

☰ RESUMO DO ORÇAMENTO

**Valor total de peças:** R\$ 2.644,00

**Valor total de mão de obra:** R\$ 5.250,00

**Valor total de itens:** R\$ 7.894,00

**Horas totais de mão de obra:** 102 Horas

📅 Carta de avaliação

FIPE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Avaliado                        | R\$ 30.927,00        |
| Acessórios                      | R\$ 0,00             |
| Implementos                     | R\$ 0,00             |
| Referencial                     | R\$ 30.927,00        |
| Variações:                      |                      |
| Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00 | Sugerida (%): 35,00% |
| Reparos:                        |                      |
| Mecânicos:                      | R\$ 0,00             |
| Borracharia:                    | R\$ 0,00             |
| Tapeçaria:                      | R\$ 0,00             |
| Mão de obra:                    | R\$ 5.250,00         |
| Peças:                          | R\$ 2.644,00         |
| Total Reparos                   | R\$ 7.894,00         |
| Valor Final sem pendências:     | R\$ 12.208,55        |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:            | R\$ 12.208,55        |
| Observações:                    |                      |
| Cód. Fipe: 025141-0             |                      |

MOLICAR COM KM

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Avaliado                        | R\$ 29.200,00        |
| Acessórios                      | R\$ 0,00             |
| Implementos                     | R\$ 0,00             |
| Referencial                     | R\$ 29.200,00        |
| Variações:                      |                      |
| Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00 | Sugerida (%): 35,00% |
| Reparos:                        |                      |
| Mecânicos:                      | R\$ 0,00             |
| Borracharia:                    | R\$ 0,00             |
| Tapeçaria:                      | R\$ 0,00             |
| Mão de obra:                    | R\$ 5.250,00         |
| Peças:                          | R\$ 2.644,00         |
| Total Reparos                   | R\$ 7.894,00         |
| Valor Final sem pendências:     | R\$ 11.086,00        |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:            | R\$ 11.086,00        |
| Observações:                    |                      |
| Código MOLICAR: 04002591-3      |                      |

MOLICAR SEM KM

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Avaliado                        | R\$ 34.100,00        |
| Acessórios                      | R\$ 0,00             |
| Implementos                     | R\$ 0,00             |
| Referencial                     | R\$ 34.100,00        |
| Variações:                      |                      |
| Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00 | Sugerida (%): 35,00% |
| Reparos:                        |                      |
| Mecânicos:                      | R\$ 0,00             |
| Borracharia:                    | R\$ 0,00             |
| Tapeçaria:                      | R\$ 0,00             |
| Mão de obra:                    | R\$ 5.250,00         |
| Peças:                          | R\$ 2.644,00         |
| Total Reparos                   | R\$ 7.894,00         |
| Valor Final sem pendências:     | R\$ 14.271,00        |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:            | R\$ 14.271,00        |
| Observações:                    |                      |
| Código MOLICAR: 04002591-3      |                      |

MG - OURO BRANCO  
ORC-9277



COMPLETA

CONSULTA Nº: 10449045  
CONFIDENCIAL PARA: Union Solutions Sistemas P  
ara Vistorias Veiculares Ltda  
REALIZADA EM: 18/05/2026 às 09:21



SANDERO AUT1016V

CONSTA OFERTA EM  
LEILÃO

Dados de Fabricação do Veículo

|                                |                                          |                                |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Placa: ORC-9277                | Marca/Modelo: RENAULT / SANDERO AUT1016V |                                |
| Chassi: 93YBSR6RHEJ338017      | Motor: D4DH760Q328921                    | Combustível: Alcool / Gasolina |
| Cor: Branca                    | Tipo de veículo: Automovel               | Município/UF: OURO BRANCO / MG |
| Ano fabricação: 2014           | Ano modelo: 2014                         | UF de Origem: MG               |
| UF Faturado: PR                | Caixa de câmbio:                         | Situação: CIRCULACAO           |
| Espécie: Passageiro            | Lotação: 5                               | Potência: 77                   |
| Carroceria:                    | Cilindradas: 998                         | Procedência: Nacional          |
| Situação Chassi: Normal        | Capacidade carga: 230                    | Eixo traseiro: 0               |
| Terceiro eixo: 0               | Documento importadora:                   | Identidade importadora: 0      |
| Número DI: 0                   | Fabricante:                              | Segmento: AU - HATCH PEQUENO   |
| Grupo modelo veículo: SANDERO  | Capacidade máxima tração:                | Peso bruto: 147                |
| Última atualização: 2014-08-27 |                                          |                                |

## Informações do veículo - Base Nacional

Placa: ORC-9277

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Marca/Modelo: RENAULT / SANDERO AUT1016V

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Montagem: Não Informado

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014

Procedência: NACIONAL

Município/UF: OURO BRANCO / MG

Chassi: 93YBSR6RHEJ338017 **Normal**

Motor: D4DH760Q328921

Renavam: 00997156325

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Cor: BRANCA

Capacidade de passageiros: 5

Espécie: PASSAGEIRO

Cilindradas: 998

Peso bruto(PBT): 1.47

Peso bruto(CMT): 2.3

Potência: 77

Eixo: 2

Eixo Traseiro Dif: Não Informado

Nº carroceria: Não Informado

Eixo auxiliar: Não Informado

Número do Câmbio: Não Informado

Número da Carroceria: Não Informado

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



## Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto



## Comparativo de Componentes Veiculares.

| COMPONENTE  | FÁBRICA           | ESTADUAL          | COMPARATIVO                                                                           |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Chassi      | 93YBSR6RHEJ338017 | 93YBSR6RHEJ338017 |  |
| Motor       | D4DH760Q328921    | D4DH760Q328921    |  |
| Cor         | BRANCA            | BRANCA            |  |
| Combustível | ALCOOL / GASOLINA | ALC/GASOL         |                                                                                       |



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** ORC-9277

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Marca/Modelo:** RENAULT / SANDERO AUT1016V

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2014 / 2014

**Procedência:** NACIONAL

**Município/UF:** OURO BRANCO / MG

**Chassi:** 93YBSR6RHEJ338017 **NORMAL**

**Motor:** D4DH760Q328921

**Renavam:** 00997156325

**Combustível:** ALC/GASOL

**Cor:** BRANCA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Potência:** 77

**Cilindradas:** 998

**Peso bruto(PBT):** 147

**Peso bruto(CMT):** 230

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Capacidade de carga:**

**Eixo:** 2



## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** MUNICIPIO DE OURO BRANCO



## Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** R\$ \*

**Licenciamento:** NAO CONSTA DEBITO

**Licenciamento:** R\$ 0,00

## Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO D E VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

## OUTRAS RESTRIÇÕES

RESERVA DE GRAVAME

## CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

## Gravame

Placa: ORC9277

Chassi: 93YBSR6RHEJ338017

Renavam: 00997156325

UF: MG

Nome Financiado: CAROLINE MARIA COSTA

Nome Agente: BANCO C6 SA

Data Contrato: 24/04/2025

Número Gravame: 18115107

Status Veiculo: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  
PENDENTE EMISSÃO DE DOCUMENTO

## Recall

Não encontrado recall

## Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## ⓘ PARECER TÉCNICO

### RISCO MÉDIO



Indicador relativo a aceitação junto a seguradoras. Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade e complementar o perfil do veículo com o parecer de um vistoriador qualificado através de laudo cautelar e/ou avaliação estrutural do veículo.

 **ANALISE DE RISCO DE LEILÃO COMPLEMENTAR**

**ACEITAÇÃO DE SEGURO**




**PERCENTUAL SOBRE A TABELA FIPE**



**PROBABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE VISTORIA ESPECIAL**



**SITUAÇÃO VEÍCULO (SCORE)**



 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** ORC-9277

**Data do leilão:** 08/11/2024

**Condição do veículo:** NAO INFORMADO

**Lote:** 08

**Leiloeiro:** N/I

**Comitente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO MG

**Marca/Modelo:** RENAULT/SANDERO AUT1016V

**Ano Fabricação / Modelo:** 2014/2014

**Tipo de veículo:** A

**Cor:** BRANCA

**N° Motor:** D4DH760Q328921

**N° Chassi:** 93YBSR6RHEJ338017

**N° Renavam:** 000000000000

**Condição Mecânica:** NAO INFORMADO

**Condição Motor:** NAO INFORMADO

**Condição Câmbio:** NAO INFORMADO

**Sit Chassi:** NAO INFORMADO

**Observação:**

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA ORC9277 NAS BASES CONSULTADAS

#### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA ORC-9277 NAS BASES CONSULTADAS

#### Precificador - FIPE

**Marca:** Renault

**Modelo:** SANDERO Authentique Hi-Flex 1.0 16V 5p

**Combustível:** Flex

**Preço:** R\$ 30.927,00



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



 (11) 91666-8244