

Dados

Realizado Em:	18/05/2026 12:00	O.S:	8445589949	CNPJ:	*****	
Vistoriador:	Mauricio Pereira Laurindo		Analista:			Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
-------	--------------	-----------	-------

Dados do veículo

Placa:	O*****7	Marca:	RENAULT	Modelo:	SANDERO AUT1016V	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2014 / 2014	Quilometragem:	200542	Cidade:	OURO BRANCO	UF Atual:	MG
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	Cor (Atual): BRANCA
Cambio (BIN): Não Informado	Cambio (Atual):

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✗ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: AVARIADO
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

PINTURA:

- ✗ CAPÔ: AVARIADO
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: AVARIADO
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: OK ORIGINAL
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: AVARIADO
- ✗ TETO EXTERNO: AVARIADO
- ✗ LATERAL TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✗ PORTA TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✗ PORTA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✗ NÚMERO DO MOTOR: DIVERGENTE
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: AUSENTE
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: SIM
- ⏸ AIRBAG: SIM
- ⏸ AR CONDICIONADO: NÃO
- ⏸ BANCO DE COURO: NÃO
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: NÃO
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: NÃO
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: NÃO
- ⏸ KIT GÁS GNV: NÃO
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: NÃO
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: NÃO
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: NÃO

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: FUNCIONANDO
- ✓ CÂMBIO: FUNCIONANDO

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: PRESENTE
- ✗ TRIÂNGULO: FALTA
- ✗ MACACO: FALTA
- ✗ CHAVE DE RODA: FALTA
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: PRESENTE
- ✗ CHAVE RESERVA: FALTA
- ✗ MANUAIS: FALTA
- ✗ DOCUMENTO CRLV: FALTA

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU ESTEPE: **RUIM**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **AVARIADO**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **RUIM**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **HATCH**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Motor trocado - Número do Motor divergente da base de dados, CRLV não apresentado.
Veículo não possui Ar condicionado e Direção Hidráulica
Luz de advertência do ABS acesa no painel.
Luz de advertência da Injeção Eletrônica acesa no painel.
Para-brisa, Faróis e Lanternas avariados
Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com BANCO C6 SA