



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO



APROVADO

LAUDO Nº 54444 - DATA DE EMISSÃO: 21/07/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.**

Local: **DEALERS - SUZANO**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **14/07/2026**

Cidade/UF: **SUZANO/SP**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
V*****9	*****	SUZANO/SP	-
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
TOYOTA	8FG30B	2024	2024
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:
-	1	DESCONHECIDO	DESCONHECIDO
Acessórios:		Cor:	Combustível:
		NÃO INFORMADA	NÃO ESPECIFICADO

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

⚠ **PLACA AUSENTE.**

MOTOR

Numeração do Motor no

Veículo:

Numeração do Motor na BIN:

Condição:

✖ **NUMERAÇÃO NÃO REGISTRADA NA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no

Veículo:

Numeração do Chassi na BIN:

Condição:

✖ **NUMERAÇÃO NÃO REGISTRADA NA BIN.**

AVARIAS

EMPILHADEIRA TOYOTA DESLOCADOR LATERAL COM 2.986 HORAS TRABALHADAS - EMPILHADEIRA NÃO POSSUI UMA BASE DE DADOS OFICIAL PARA CONSULTA DE VALORES. FORAM REALIZADAS PESQUISAS DE MERCADO E COTAÇÕES JUNTO A FORNECEDORES, RESULTANDO EM UM VALOR DE MERCADO APROXIMADO DE R\$ 98.900,00 - LATERAL DIREITA/ESQUERDA AVARIADA.

PNEUS

Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
4	0	-	RUINS

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.