MINI LAUDO DE VISTORIAS

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**
CNPJ: **09143812000160**
Resultado
APROVADO

Data do Pedido: **15/10/2026**
Data Vistoria: **29/10/2026**
Data Baixa: **29/10/2026**

Nº Contrato:
Cidade (Pátio): **RECIFE**
UF (Pátio): **PE**

I - Dados do Veículo - Cadastro Base Nacional

Marca: YAMAHA
Modelo: XTZ 150
Ano/Modelo: 2018/2018
Cor: Vermelha

Placa: P****90
Motor: G3*******
Chassi: 9C6**********
RENAVAM: 01169376816

Combustível: Alcool/Gasolina

II - Exame de Agregados - Coletados no veículo

Chapa suporte da numeração do chassi: **1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.**
Numeração identificadora do Chassi: **1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.**
Chapa suporte da numeração do motor: **4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.**
Numeração identificadora do Motor: **4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.**

III - Observações

VEÍCULO COM PONTOS DE OXIDAÇÃO.


VEÍCULO COM BATERIA DESCARREGADA,NÃO FOI POSSIVEL COLETAR A QUILOMETRAGEM.

IV - Fotos


Foto 45º do lado esquerdo (traseira)


Foto 45º do lado direito (frente)


Foto do painel


Foto do compartimento do motor

OBS: LAUDO PARCIAL - As informacoes completas estao disponibilizadas no "LAUDO TECNICO DE AVALIACAO" emitido para este veiculo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - RESPONSABILIDADE

As informações desse laudo são válidas apenas para coletas no momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo em data posterior à da vistoria.


Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha adulterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air- Bag, ar condicionado, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente, isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, danos ou adulteração em qualquer componente desses sistemas, quando contratados e em ambientes adequados, será verificado o respectivo funcionamento e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passiveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores), a informação ?SEM DANOS? existente no campo de avarias, retrata a condição do veículo no momento da vistoria à vista desarmada e não é responsabilidade da vistoriadora eventual divergência constatada após emissão do Laudo e ou retirada do veículo.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Rene Rodrigues Correia
rene.correia@apascapital.com.br

OBS: LAUDO PARCIAL - As informacoes completas estao disponibilizadas no "LAUDO TECNICO DE AVALIACAO" emitido para este veiculo