

Data Solicitação: 16/12/2025

Data Vistoria: 17/12/2025

Data Conclusão: 26/12/2025

Cidade/UF: MANAUS - AM



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **V*****4** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 250 (LANDER BLUEFLEX)** Cód. Molicar: **05304805-2** KM: **3598**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2024/2024**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BEGE** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **Manual**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante; Necessário revisão elétrica, mecânica e lavagem


Analista Técnico: DIEGO CARREIRA FERREIRA DA CRUZ