

Data Solicitação: **05/08/2025**

Data Vistoria: **05/08/2025**

Data Conclusão: **06/08/2025**

Cidade/UF: **IGARAPÉ - MG**



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **F*****2** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER Z ABS)** Cód. Molicar: **05307006-9** KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BEGE** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BEGE** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **MANUAL**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

RESTRIÇÃO : NADA CONSTA
VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Analista Técnico: Analista_ext1