



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE AVALIAÇÃO



**APROVADO**

LAUDO Nº 56970 - DATA DE EMISSÃO: 03/08/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **RZK**

Data da Vistoria: **03/08/2026**

Local: **RZK - QUERENCIA**

Cidade/UF: **QUERENCIA/MT**

### VEÍCULO



Placa:

**QCT8253**

Marca:

**FORD**

Ano Fabricação:

**2019**

Espécie:

**ESPECIAL**

RENAVAM:

**01190424700**

Modelo:

**RANGER CD XLS 4X2 2.2**

Ano Modelo:

**2019**

Tipo de Veículo:

**UTILITÁRIO**

Emplacamento (Cidade/Estado):

**QUERENCIA/MT**

KM:

**-**

Lugares:

**5**

Combustível:

**DIESEL**

### RESUMO GERAL

#### CONDIÇÕES



TUDO CERTO!

#### AVARIAS



ATENÇÃO!

#### HISTÓRICO



TUDO CERTO!

#### OBSERVAÇÃO



ATENÇÃO!

#### ESTADO GERAL



REGULAR

### AVALIAÇÃO

#### FIPE

| Código FIPE | Valor de Mercado | Estimativa de Reparos | Depreciação (35%) | Sugestão            |
|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 003405-3    | R\$118.725,00    | R\$15.900,00          | R\$41.553,75      | <b>R\$61.271,25</b> |

#### MOLICAR

| Código Molicar | Valor de Mercado | Estimativa de Reparos | Depreciação (35%) | Sugestão            |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 01610188-1     | R\$112.330,00    | R\$15.900,00          | R\$39.315,50      | <b>R\$57.114,50</b> |

Acessórios:

**AIR BAG; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;**

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28 , declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:  
✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**



MOTOR

Numeração do Motor no Veículo:  
**QJ2UKJ140755**

Numeração do Motor na BIN:  
**QJ2UKJ140755**

Condição:  
✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**



CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo:  
**8AFAR23N1KJ140755**

Numeração do Chassi na BIN:  
**8AFAR23N1KJ140755**

Condição:  
✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**



| ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA                   |                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| COMP. DO MOTOR                                               | BATENTE DA PORTA                                               | ASSOALHO                                                      |
| Condição:<br><span>✔</span> <b>COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.</b> | Condição:<br><span>✔</span> <b>BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.</b> | Condição:<br><span>✔</span> <b>ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.</b> |

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

| VIDRO DIANT. (PÁRA-BRISA)            | VIDRO DIANT. ESQ.                            | VIDRO TRAS. ESQ.                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Condição:<br>✔ PARA BRISA: ORIGINAL. | Condição:<br>✔ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL. | Condição:<br>✔ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL. |
| VIDRO TRAS. (VIGIA)                  | VIDRO TRAS. DIR.                             | VIDRO DIANT. DIR.                           |
| Condição:<br>✔ VIGIA: ORIGINAL.      | Condição:<br>✔ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.   | Condição:<br>✔ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL. |

AVARIAS

MOTOR PARCIALMENTE DESMONTADO E FALTANDO PEÇAS - GRADE DIANTEIRA E LANTERNA TRASEIRA DIREITA AUSENTE.

PNEUS


Estepe / Suplentes:  
1

Quantidade de Pneus:  
4

Quantidade de Eixos:  
2


Aro dos Pneus:  
-

Estado Geral dos Pneus:  
REGULAR





## FOTOS ADICIONAIS



Extra



Extra




Extra



Extra




Extra



Extra



Extra



Extra



Extra



Extra



Hodômetro



Traseira

## HISTÓRICO

### RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## OBSERVAÇÕES

**VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.**

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.


Eu, **DEALERS CLUB**, declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da vistoria do veículo e concordo expressamente que as imagens e dados constantes deste laudo possam ser utilizados exclusivamente pela Plena Visão Vistoria Veicular para fins estatísticos.

Tenho ciência que este laudo é assinado de forma eletrônica, sendo por mim aceito como válido. O seu conteúdo pode ser confirmado pelo emissor.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.



Vistoriador  
**WILLIAM GOMES**



Auxiliar Conferente  
**MARLENE REIS LIMA**