

Data Solicitação: 17/11/2025

Data Vistoria: 24/11/2025

Data Conclusão: 25/11/2025

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO - RJ



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **R****0** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FACTOR (150 ED)** Cód. Molicar: **05307307-1** KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2022/2023**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio:

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E RALADOS ,SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA. NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: Analista_ext2