LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **14/10/2026** Data Vistoria: **15/10/2026** Data Conclusão: **19/10/2026** Cidade/UF: **MANAUS - AM**

REPROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **P*****4** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FAZER 250 (FZ25)** Cód. Molicar: **05304604-3** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2021/2021**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido estrutura/quadro com pontos de oxidações; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi) dentro dos padrões da fabricante; Bateria sem carga impossibilitando coletar hodômetro.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA