

Data Solicitação: **22/10/2025**Data Vistoria: **22/10/2025**Data Conclusão: **23/10/2025**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **F\*\*\*\*0** Marca: **LAND ROVER** Modelo: **R.ROVER EVOQUE 4WD (PURE 2.0 TB-Si4)** Cód. Molicar: **03101205-0** KM: **123629**  
Chassi: \*\*\*\*\* Motor: \*\*\*\*\* Cor: **BRANCA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2014/2014**  
Chassi BIN: \*\*\*\*\* Motor BIN: \*\*\*\*\* Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: \*\*\*\*\*  
Câmbio: **BRANCA**

**2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)****Situação: CIRCULACAO.****Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.****Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

**4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR**

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO****E) Gravação dos vidros**

- |                                    |                                     |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL             | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL         |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL        | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL        |                                      |

**F) Etiqueta de identificação**

- |                      |                              |                                    |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

**6. COMENTÁRIOS****VEICULO COM RISCOS E AMASSADOS ,SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA. NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.**

---

**Analista Técnico: Analista\_ext1**