

Data Solicitação: **12/11/2025**Data Vistoria: **13/11/2025**Data Conclusão: **14/11/2025**Cidade/UF: **RIO DE JANEIRO - RJ****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **S*****5** Marca: **YAMAHA** Modelo: **YS 150 (FAZER SED)** Cód. Molicar: **05306702-2** KM: **43872**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio:

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Chave Reserva, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E RALADOS EM SUA CARROCERIA.SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTRA. NECESSÁRIO REALIZAR REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: **Analista_ext1**