

 Dados

|                      |                      |             |                  |                             |                |
|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Realizado Em:</b> | 05/06/2026 10:39     | <b>O.S:</b> | 9528599698       | <b>CNPJ:</b>                | 30977002000104 |
| <b>Vistoriador:</b>  | Rafael Schmals Costa |             | <b>Analista:</b> | Wilton Fernandes de Almeida |                |

 Dados do solicitante/proprietário

|              |              |                  |                    |
|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| <b>Nome:</b> | Dealers Club | <b>CPF/CNPJ:</b> | 09.143.812/0001-60 |
|--------------|--------------|------------------|--------------------|

 Dados do veículo

|                           |             |                       |        |                       |                     |                  |             |
|---------------------------|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <b>Placa:</b>             | EUO-4887    | <b>Marca:</b>         | FIAT   | <b>Modelo:</b>        | PALIO FIRE REVESCAP | <b>Tipo:</b>     | CAMINHONETE |
| <b>Fabricação/Modelo:</b> | 2011 / 2012 | <b>Quilometragem:</b> | 388708 | <b>Cidade:</b>        | ARARICA             | <b>UF Atual:</b> | RS          |
| <b>CRLV:</b>              |             | <b>Nº do lacre:</b>   |        | <b>Tipo de lacre:</b> |                     | <b>Renavam:</b>  | 00329756842 |

| Dados do veículo (BIN)                    | Dados do veículo (Atual)                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chassi (BIN):</b> 9BD17106LC5757097    | <b>Chassi (Atual):</b> 9BD17106LC5757097    |
| <b>Motor (BIN):</b> 310A10110290201       | <b>Motor (Atual):</b> 310A10110290201       |
| <b>Combustível (BIN):</b> ALCOOL/GASOLINA | <b>Combustível (Atual):</b> ALCOOL/GASOLINA |
| <b>Cor (BIN):</b> BRANCA                  | <b>Cor (Atual):</b> BRANCA                  |
| <b>Cambio (BIN):</b>                      | <b>Cambio (Atual):</b>                      |



FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Vidro para-brisas




Gravação vidro para-brisas




Compartimento do motor





Etiqueta VIS compartimento do motor



Nº do Motor



Torre do amortecedor dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteira direita



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Pneu dianteiro direito (Banda de rodagem)



Pneu dianteiro esquerdo (Banda de rodagem)



Quadro da porta dianteira esquerda





Comandos da porta do motorista




Bancos dianteiros



Forro de teto interno




Console central do painel



Documento (CRLV)



Manuais, chaves principal e reserva



Quadro da porta traseira esquerda



Banco traseiro



Etiqueta do cinto de segurança





Caixa de ar esquerda




Pneu traseiro esquerdo (Banda de rodagem)



Placa traseira



Lacre / QR-Code da placa traseira



Gravação do vidro traseiro



Teto externo



Quadro do porta malas



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda



Caixa de estepe interior





Painel traseiro com assoalho do porta malas int.



Caixa de estepe exterior



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita




Painel traseiro com assoalho do porta malas ext.



Pneu traseiro direito (Banda de rodagem)



Caixa de ar direita



Quadro da porta traseira direita



Quadro da porta dianteira direita





Etiqueta VIS coluna da porta dianteira direita



Número do chassi

## FOTOS ADICIONAIS AUTOMÓVEL 7075



Foto adicional 01\*



Foto adicional 02\*



Foto adicional 03\*



Foto adicional 04\*



Foto adicional 05\*



Foto adicional 06\*





Foto adicional 07\*

## Checklist

### ESTRUTURA:

- ✗ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: **REPARADO**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✗ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **AVARIADO**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: **REPARADO**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

### PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⏸ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA COM MASSA**
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ TETO EXTERNO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⏸ PORTA TRASEIRA DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

### IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **AUSENTE**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **NÃO ORIGINAL**

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



**ACESSÓRIOS:**

- II ABS: **NÃO**
- II AIRBAG: **SIM**
- II AR CONDICIONADO: **NÃO**
- II BANCO DE COURO: **NÃO**
- II PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- II ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- II FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- II KIT GÁS GNV: **NÃO**
- II LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- II DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- II RÁDIO / MULTIMÍDIA: **NÃO**
- II RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- II TETO SOLAR: **NÃO**
- II TRAVA ELÉTRICA: **NÃO**
- II VIDROS ELÉTRICOS: **NÃO**

**FUNCIONAMENTO:**

- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✗ AR CONDICIONADO: **AUSENTE**
- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

**EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:**

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

**PNEUS:**

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

**INTERIOR:**

- ✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

**VIDROS:**

- ✗ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **AVARIADO**

**BLINDAGEM:**

- II VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- II VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

**ELÉTRICO - HÍBRIDO:**

- II VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- II POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

**PROCEDÊNCIA:**

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

**MODALIDADE:**

- II MODALIDADE: **HATCH**

**NÚMERO DE PORTAS:**

- II NÚMERO DE PORTAS: **3**

**Observações Adicionais**

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos  
Veículo não possui Ar condicionado  
Luz de advertência do AIRBAG acesa no painel.  
Luz de advertência da Injeção Eletrônica acesa no painel.  
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.  
Consta registo de Gravame: Alienação Fiduciária conforme pesquisa.

**Auditec**

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br





## AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria veicular tem por finalidade atestar as condições estéticas do veículo, proporcionando melhor conhecimento do bem. Este documento **não contempla a verificação ou aferição de componentes elétricos e mecânicos**, limitando-se à identificação de eventuais luzes indicadoras no painel de instrumentos que possam sinalizar falhas ou anomalias.

Os profissionais responsáveis pela vistoria **não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios**, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes, chicotes elétricos, entre outros, para fins de verificação de avarias, defeitos ou reparos previamente realizados no veículo — inclusive em áreas como assoalho, sem limitação a este.

Dessa forma, **não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de componentes ou mau funcionamento de sistemas e acessórios que não sejam passíveis de identificação visual no momento da vistoria**, bem como por quaisquer alterações ocorridas após a sua realização.

Ressalta-se ainda que a presente vistoria e seu respectivo parecer técnico **não sofrem influência de informações eventualmente registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular)**, tais como restrições, débitos, alienações, modificações ou classificações de monta, conforme regulamentação da SENATRAN.

Adicionalmente, este documento **não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras**, uma vez que tais entidades adotam critérios próprios de análise. O documento limita-se a fornecer subsídios técnicos para apoio à tomada de decisão entre as partes interessadas.

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo sobre o veículo examinado, **não substituindo, em hipótese alguma, eventual perícia oficial a ser realizada por órgãos competentes**, como o Instituto de Criminalística.

**Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, não havendo responsabilidade por modificações posteriores no veículo**, especialmente aquelas que envolvam chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como quaisquer alterações que possam comprometer a segurança estrutural do veículo.





Concluído

# Dealers Club LTDA

EU04887

OS: 858112095

Realizado em: 05/06/2026 15:40

Cliente: Dealers Club

## Orçamento

| Item                                 | Avaria   | Horas de Mecânica | Horas de Funilaria | Horas de Pintura | Horas de Elétrica | Horas de Tapeçaria | Horas totais | Valor do item | Valor de mão de obra |
|--------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Higienização e lavagem               | Sujo     | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 0,00      | R\$ 500,00           |
| Polimento geral                      | Riscado  | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 0,00      | R\$ 500,00           |
| Longarina dianteira direita          | Amassado | 0                 | 4                  | 5                | 0                 | 2                  | 11           | R\$ 0,00      | R\$ 650,00           |
| Longarina dianteira esquerda         | Amassado | 0                 | 4                  | 5                | 0                 | 2                  | 11           | R\$ 0,00      | R\$ 650,00           |
| Painel dianteiro                     | Amassado | 0                 | 2                  | 4                | 1                 | 1                  | 8            | R\$ 0,00      | R\$ 150,00           |
| Para-lama interno dianteiro direito  | Reparado | 0                 | 2                  | 4                | 0                 | 1                  | 7            | R\$ 0,00      | R\$ 300,00           |
| Para-lama interno dianteiro esquerdo | Amassado | 0                 | 2                  | 4                | 0                 | 1                  | 7            | R\$ 0,00      | R\$ 300,00           |
| Caixa de ar esquerda                 | Reparado | 0                 | 2                  | 2                | 0                 | 1                  | 5            | R\$ 0,00      | R\$ 200,00           |
| Painel traseiro                      | Amassado | 0                 | 2                  | 4                | 1                 | 1                  | 8            | R\$ 0,00      | R\$ 150,00           |
| Caixa de estepe                      | Amassado | 0                 | 2                  | 3                | 0                 | 1                  | 6            | R\$ 0,00      | R\$ 650,00           |
| Para-choque traseiro                 | Riscado  | 0                 | 1                  | 4                | 1                 | 1                  | 7            | R\$ 0,00      | R\$ 200,00           |
| Manual                               | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 250,00    | R\$ 0,00             |
| Chave reserva                        | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 480,00    | R\$ 0,00             |
| Chave de roda                        | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 80,00     | R\$ 0,00             |
| Macaco                               | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 150,00    | R\$ 0,00             |

| Item      | Avaria | Horas de Mecânica | Horas de Funilaria | Horas de Pintura | Horas de Elétrica | Horas de Tapeçaria | Horas totais | Valor do item | Valor de mão de obra |
|-----------|--------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Triângulo | Falta  | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 80,00     | R\$ 0,00             |

☰ RESUMO DO ORÇAMENTO

**Valor total de peças:** R\$ 1.040,00

**Valor total de mão de obra:** R\$ 4.250,00

**Valor total de itens:** R\$ 5.290,00

**Horas totais de mão de obra:** 77 Horas



## Carta de avaliação

### FIPE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Avaliado                        | R\$ 25.234,00        |
| Acessórios                      | R\$ 0,00             |
| Implementos                     | R\$ 0,00             |
| Referencial                     | R\$ 25.234,00        |
| Variações:                      |                      |
| Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00 | Sugerida (%): 35,00% |
| Reparos:                        |                      |
| Mecânicos:                      | R\$ 0,00             |
| Borracharia:                    | R\$ 0,00             |
| Tapeçaria:                      | R\$ 0,00             |
| Mão de obra:                    | R\$ 4.250,00         |
| Peças:                          | R\$ 1.040,00         |
| Total Reparos                   | R\$ 5.290,00         |
| Valor Final sem pendências:     | R\$ 11.112,10        |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:            | R\$ 11.112,10        |
| Observações:                    |                      |
| Cód. Fipe: 001266-1             |                      |

### MOLICAR COM KM

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Avaliado                        | R\$ 0,00             |
| Acessórios                      | R\$ 0,00             |
| Implementos                     | R\$ 0,00             |
| Referencial                     | R\$ 0,00             |
| Variações:                      |                      |
| Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00 | Sugerida (%): 35,00% |
| Reparos:                        |                      |
| Mecânicos:                      | R\$ 0,00             |
| Borracharia:                    | R\$ 0,00             |
| Tapeçaria:                      | R\$ 0,00             |
| Mão de obra:                    | R\$ 4.250,00         |
| Peças:                          | R\$ 1.040,00         |
| Total Reparos                   | R\$ 5.290,00         |
| Valor Final sem pendências:     | R\$ 0,00             |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:            | R\$ 0,00             |

### MOLICAR SEM KM

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Avaliado                        | R\$ 0,00             |
| Acessórios                      | R\$ 0,00             |
| Implementos                     | R\$ 0,00             |
| Referencial                     | R\$ 0,00             |
| Variações:                      |                      |
| Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00 | Sugerida (%): 35,00% |
| Reparos:                        |                      |
| Mecânicos:                      | R\$ 0,00             |
| Borracharia:                    | R\$ 0,00             |
| Tapeçaria:                      | R\$ 0,00             |
| Mão de obra:                    | R\$ 4.250,00         |
| Peças:                          | R\$ 1.040,00         |
| Total Reparos                   | R\$ 5.290,00         |
| Valor Final sem pendências:     | R\$ 0,00             |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:            | R\$ 0,00             |



COMPLETA

CONSULTA Nº: 10509820

CONFIDENCIAL PARA: Auditec Auditoria Tecnica E  
Solucoes Ltda.



REALIZADA EM: 04/06/2026 às 19:52



CONSTA OFERTA EM  
LEILÃO

## Dados de Fabricação do Veículo

Placa: EUO-4I87

Marca/Modelo: FIAT / PALIO FIRE REVESCAP

Chassi: 9BD17106LC5757097

Motor: 310A10110290201

Combustível: Alcool / Gasolina

Cor: Branca

Tipo de veículo: Caminhonete

Município/UF: ARARICA / RS

Ano fabricação: 2011

Ano modelo: 2012

UF de Origem: SP

UF Faturado: SP

Caixa de câmbio:

Situação: CIRCULACAO

Espécie: Carga

Lotação: 2

Potência: 75

Carroceria:

Cilindradas: 1000

Procedência: Nacional

Situação Chassi: Normal

Capacidade carga: 172

Eixo traseiro: 0

Terceiro eixo: 0

Documento importadora:

Identidade importadora: 0

Número DI: 0

Fabricante:

Segmento: AU - ENTRADA

Grupo modelo veículo: PALIO

Capacidade máxima tração:

Peso bruto: 92

Última atualização: 2025-09-12

## Informações do veículo - Base Nacional

Placa: EUO-4I87

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Marca/Modelo: FIAT / PALIO FIRE REVESCAP

Tipo de veículo: CAMINHONETE

Montagem: FURGAO

Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2012

Procedência: NACIONAL

Município/UF: ARARICA / RS

Chassi: 9BD17106LC5757097 **NORMAL**

Motor: 310A10110290201

Renavam: 00329756842

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Cor: BRANCA

Capacidade de passageiros: 2

Espécie: CARGA

Cilindradas: 1000

Peso bruto(PBT): 0.92

Peso bruto(CMT): 1.72

Potência: 75

Capacidade de carga: 0.5

Eixo: 2

Eixo Traseiro Dif: 0

N° carroceria: 73198921

Eixo auxiliar: 0

Número da Carroceria: 73198921

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF



## Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto



## Comparativo de Componentes Veiculares.

| COMPONENTE  | FÁBRICA           | ESTADUAL          | COMPARATIVO                                                                           |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Chassi      | 9BD17106LC5757097 | 9BD17106LC5757097 |  |
| Motor       | 310A10110290201   | 310A10110290201   |  |
| Cor         | BRANCA            | BRANCA            |  |
| Combustível | ALCOOL / GASOLINA | ALCOOL/GASOLINA   |  |



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** EUO-4I87

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Marca/Modelo:** FIAT PALIO FIRE REVESCAP /

**Tipo de veículo:** CAMINHONETE

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2011 / 2012

**Procedência:** NACIONAL

**Município/UF:** ARARICA-RS / RS

**Chassi:** 9BD17106LC5757097 **NORMAL**

**Motor:** 310A10110290201

**Renavam:** 00329756842

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Cor:** BRANCA

**Capacidade de passageiros:** 2

**Potência:** 75

**Cilindradas:** 1000

**Peso bruto(PBT):** 0

**Peso bruto(CMT):** 0

**Espécie:** CARGA

**Capacidade de carga:** 50

**Carroceria:** FURGAO



## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** KAROLINA SANTANA ARNHOLD



## Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** R\$ \*

**Licenciamento:** NAO CONSTA DEBITO

**Licenciamento:** R\$ 0,00

## Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO D E VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

## OUTRAS RESTRIÇÕES

RENAINF

## CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

## Gravame

Placa: EU04I87

Chassi: 9BD17106LC5757097

Renavam: 00329756842

UF: RS

Nome Financiador: KAROLINA SANTANA ARNHOLD

Nome Agente: BANCO C6 SA

Data Contrato: 26/01/2024

Número Gravame: 10579839

Status Veículo: VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PEL O AGENTE FINANCEIRO

## Recall

Não encontrado recall

## Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## ⓘ PARECER TÉCNICO

### RISCO MÉDIO



Indicador relativo a aceitação junto a seguradoras. Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade e complementar o perfil do veículo com o parecer de um vistoriador qualificado através de laudo cautelar e/ou avaliação estrutural do veículo.

 **ANALISE DE RISCO DE LEILÃO COMPLEMENTAR**

**ACEITAÇÃO DE SEGURO**



**PERCENTUAL SOBRE A TABELA FIPE**



**PROBABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE VISTORIA ESPECIAL**



**SITUAÇÃO VEÍCULO (SCORE)**



 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** EUO-4887

**Data do leilão:** 16/08/2018

**Condição do veículo:**

**Lote:** 91

**Leiloeiro:** N/I

**Comitente:**

**Marca/Modelo:** FIAT/PALIO FIRE REVESCAP

**Ano Fabricação / Modelo:** 2011/2012

**Tipo de veículo:** C

**Cor:** BRANCA

**N° Motor:** 310A10110290201

**N° Chassi:** 9BD17106LC5757097

**N° Renavam:** 00329756842

**Condição Mecânica:**

**Condição Motor:**

**Condição Câmbio:**

**Sit Chassi:**

**Observação:**

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** EUO-4887

**Data do leilão:** 16/08/2018

**Condição do veículo:**

**Lote:** 91

**Leiloeiro:** N/I

**Comitente:**

**Marca/Modelo:** FIAT/PALIO FIRE REVESCAP

**Ano Fabricação / Modelo:**

**Tipo de veículo:** O

**Cor:** BRANCA

**N° Motor:** 310A10110290201

**N° Chassi:** 9BD17106LC5757097

**N° Renavam:** 00329756842

**Condição Mecânica:**

**Condição Motor:**

**Condição Câmbio:**

**Sit Chassi:**

**Observação:**

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** EUO-4887

**Data do leilão:** 16/08/2018

**Condição do veículo:**

**Lote:** 3061

**Leiloeiro:** NC

**Marca/Modelo:** FIAT / PALIO FIRE REVESCAP

**Ano Fabricação / Modelo:** 2011 / 2012

**Tipo de veículo:** CAMINHONETA CJFA

**Cor:** BRANCA

**N° Motor:** N/I

**N° Chassi:** 9BD17106LC5757097

**N° Renavam:** N/I

**Sit Chassi:** N/I

**Observação:** N/I

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** EUO-4887

**Data do leilão:** 16/08/2018

**Condição do veículo:** N/C

**Lote:** 0

**Leiloeiro:** N/C

**Marca/Modelo:** FIAT / PALIO FIRE REVESCAP

**Ano Fabricação / Modelo:** 0 / 2012

**Tipo de veículo:**

**Cor:** BRANCA

**N° Motor:** N/I

**N° Chassi:** 9BD17106LC5757097

**N° Renavam:** N/I

**Sit Chassi:** N/I

**Observação:** N/I

 **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EUO4887 NAS BASES CONSULT ADAS**

## HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EUO-4887 NAS BASES CONSULTADAS

### Precificador - FIPE

**Marca:** Fiat

**Modelo:** Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 2p

**Combustível:** Flex

**Preço:** R\$ 25.234,00

**Marca:** Fiat

**Modelo:** Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 4p

**Combustível:** Flex

**Preço:** R\$ 29.939,00

**Marca:** Fiat

**Modelo:** Palio ATTRACTIVE 1.0 EVO Fire Flex 8v 5p

**Combustível:** Flex

**Preço:** R\$ 32.341,00



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



☎ (11) 91666-8244