LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **15/10/2026** Data Vistoria: **23/10/2026** Data Conclusão: **25/10/2026** Cidade/UF: **RIO DE JANEIRO - RJ**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **S*****5** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FACTOR (150 ED)** Cód. Molicar: **05307307-1** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2024/2024**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição: RENAINF; NADA CONSTA; NADA CONSTA; NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi) dentro dos padrões da fabricante; Bateria sem carga impossibilitando coletar hodômetro.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA