

 **Dados****Realizado Em:** 13/08/2026 15:23 **O.S:** 9528638105 **CNPJ:** 30977002000104**Vistoriador:** Rafael Schmals Costa**Analista:** Wilton Fernandes de Almeida **Dados do solicitante/proprietário****Nome:** Dealers Club**CPF/CNPJ:** 09.143.812/0001-60 **Dados do veículo**

|                                       |                                   |                                     |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Placa:</b> ISG6F50                 | <b>Marca:</b> RENAULT             | <b>Modelo:</b> LOGAN EXP 16         | <b>Tipo:</b> AUTOMOVEL         |
| <b>Fabricação/Modelo:</b> 2011 / 2012 | <b>Quilometragem:</b> 187452      | <b>Cidade:</b> SANTA MARIA-RS       | <b>UF Atual:</b> Não informado |
| <b>CRLV:</b> Não informado            | <b>Nº do lacre:</b> Não informado | <b>Tipo de lacre:</b> Não informado | <b>Renavam:</b> 00346658497    |

**Dados do veículo (BIN)****Chassi (BIN):** 93YLSR7UHCJ887133**Motor (BIN):** K7MJ714Q131916**Combustível (BIN):** ALCOOL/GASOLINA**Cor (BIN):** BRANCA**Cambio (BIN):** Não informado**Dados do veículo (Atual)****Chassi (Atual):** 93YLSR7UHCJ887133**Motor (Atual):** K7MJ714Q131916**Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA**Cor (Atual):** BRANCA**Cambio (Atual):** Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)




Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Vidro para-brisas



Gravação vidro para-brisas



Compartimento do motor





Etiqueta VIS compartimento do motor



Nº do Motor



Torre do amortecedor dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteira direita




Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Pneu dianteiro direito (Banda de rodagem)



Pneu dianteiro esquerdo (Banda de rodagem)



Quadro da porta dianteira esquerda





Comandos da porta do motorista



Bancos dianteiros



Forro de teto interno



Console central do painel




Documento (CRLV)



Manuais, chaves principal e reserva



Quadro da porta traseira esquerda



Banco traseiro



Etiqueta do cinto de segurança





Caixa de ar esquerda



Pneu traseiro esquerdo (Banda de rodagem)



Placa traseira



Lacre / QR-Code da placa traseira



Gravação do vidro traseiro



Teto externo



Quadro do porta malas



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda



Caixa de estepe interior





Painel traseiro com assoalho do porta malas int.



Caixa de estepe exterior



Longarina traseira esquerda




Longarina traseira direita



Painel traseiro com assoalho do porta malas ext.



Pneu traseiro direito (Banda de rodagem)



Caixa de ar direita



Quadro da porta traseira direita




Quadro da porta dianteira direita





Etiqueta VIS coluna da porta dianteira direita



Número do chassi

## FOTOS ADICIONAIS AUTOMÓVEL 7075



Foto adicional 01\*



Foto adicional 02\*



Foto adicional 03\*



## Checklist

### ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

### LATARIA / PINTURA:

- ✓ CAPÔ: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ RETROVISOR DIREITO: **AVARIADO**

### IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

### ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: **NÃO**
- ⏸ AIRBAG: **NÃO**
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ✓ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **NÃO**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- ✓ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ✓ RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**

### INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

### FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✗ AR CONDICIONADO: **NÃO FUNCIONA**

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: [tecnica@auditecsolucoes.com.br](mailto:tecnica@auditecsolucoes.com.br)



**EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:**

- ✗ ESTEPE: **FALTA**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✓ MANUAIS: **PRESENTE**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

**KIT GÁS / GNV:**

- || VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

**ENGATE:**

- || VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

**PNEUS:**

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **AUSENTE**

**VIDROS:**

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

**BLINDAGEM:**

- || VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- || VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

**ELÉTRICO / HÍBRIDO:**

- || VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- || POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

**NÚMERO DE PORTAS:**

- || NÚMERO DE PORTAS: **4**

**MODALIDADE:**

- || MODALIDADE: **SEDAN**

**PROCEDÊNCIA:**

- ⌚ PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

**Observações Adicionais**

Estrutura e Pintura com apontamentos  
Ar condicionado não gela  
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.  
Consta registo de débitos referente a Multas, conforme pesquisa.





## AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria veicular tem por finalidade atestar as condições estéticas do veículo, proporcionando melhor conhecimento do bem. Este documento **não contempla a verificação ou aferição de componentes elétricos e mecânicos**, limitando-se à identificação de eventuais luzes indicadoras no painel de instrumentos que possam sinalizar falhas ou anomalias.

Os profissionais responsáveis pela vistoria **não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios**, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes, chicotes elétricos, entre outros, para fins de verificação de avarias, defeitos ou reparos previamente realizados no veículo — inclusive em áreas como assoalho, sem limitação a este.

Dessa forma, **não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de componentes ou mau funcionamento de sistemas e acessórios que não sejam passíveis de identificação visual no momento da vistoria**, bem como por quaisquer alterações ocorridas após a sua realização.

Ressalta-se ainda que a presente vistoria e seu respectivo parecer técnico **não sofrem influência de informações eventualmente registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular)**, tais como restrições, débitos, alienações, modificações ou classificações de monta, conforme regulamentação da SENATRAN.

Adicionalmente, este documento **não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras**, uma vez que tais entidades adotam critérios próprios de análise. O documento limita-se a fornecer subsídios técnicos para apoio à tomada de decisão entre as partes interessadas.

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo sobre o veículo examinado, **não substituindo, em hipótese alguma, eventual perícia oficial a ser realizada por órgãos competentes**, como o Instituto de Criminalística.

**Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, não havendo responsabilidade por modificações posteriores no veículo**, especialmente aquelas que envolvam chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como quaisquer alterações que possam comprometer a segurança estrutural do veículo.





# Dealers Club LTDA

OS: 9528638105  
Realizado em: 17/08/2026 17:49  
Cliente: Dealers Club

Concluído



## Orçamento

| Item                                 | Avaria   | Horas de Mecânica | Horas de Funilaria | Horas de Pintura | Horas de Elétrica | Horas de Tapeçaria | Horas totais | Valor do item | Valor de mão de obra |
|--------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Higienização e lavagem               | Sujo     | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 0,00      | R\$ 500,00           |
| Polimento geral                      | Riscado  | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 0,00      | R\$ 500,00           |
| Para-lama interno dianteiro esquerdo | Reparado | 0                 | 2                  | 4                | 0                 | 1                  | 7            | R\$ 0,00      | R\$ 750,00           |
| Painel traseiro                      | Amassado | 0                 | 2                  | 4                | 1                 | 1                  | 8            | R\$ 0,00      | R\$ 750,00           |
| Estepe                               | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 980,00    | R\$ 0,00             |
| Macaco                               | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 150,00    | R\$ 0,00             |
| Chave de roda                        | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 80,00     | R\$ 0,00             |
| Chave reserva                        | Falta    | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 480,00    | R\$ 0,00             |
| esepelho do retrovisor dir           | Quebrado | 0                 | 0                  | 0                | 0                 | 1                  | 1            | R\$ 50,00     | R\$ 0,00             |

### RESUMO DO ORÇAMENTO

Valor total de peças: R\$ 1.740,00

Valor total de mão de obra: R\$ 2.500,00

Valor total de itens: R\$ 4.240,00

Horas totais de mão de obra: 22 Horas



## Carta de avaliação

| FIPE                        |          |               |               |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|
| Avaliado                    |          |               | R\$ 26.526,00 |
| Acessórios                  |          |               | R\$ 0,00      |
| Implementos                 |          |               | R\$ 0,00      |
| Referencial                 |          |               | R\$ 26.526,00 |
| Variações:                  |          |               |               |
| Chassi remarcado (R\$):     | R\$ 0,00 | Sugerida (%): | 35,00%        |
| Reparos:                    |          |               |               |
| Mecânicos:                  |          |               | R\$ 0,00      |
| Borracharia:                |          |               | R\$ 0,00      |
| Tapeçaria:                  |          |               | R\$ 0,00      |
| Mão de obra:                |          |               | R\$ 2.500,00  |
| Peças:                      |          |               | R\$ 1.740,00  |
| Total Reparos               |          |               | R\$ 4.240,00  |
| Valor Final sem pendências: |          |               | R\$ 13.001,90 |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:        |          |               | R\$ 13.001,90 |
| Observações:                |          |               |               |
| Cód. Fipe: 025177-1         |          |               |               |

| MOLICAR COM KM                  |  |               |        |
|---------------------------------|--|---------------|--------|
| Avaliado                        |  | R\$ 26.200,00 |        |
| Acessórios                      |  | R\$ 0,00      |        |
| Implementos                     |  | R\$ 0,00      |        |
| Referencial                     |  | R\$ 26.200,00 |        |
| Variações:                      |  |               |        |
| Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00 |  | Sugerida (%): | 35,00% |
| Reparos:                        |  |               |        |
| Mecânicos:                      |  | R\$ 0,00      |        |
| Borracharia:                    |  | R\$ 0,00      |        |
| Tapeçaria:                      |  | R\$ 0,00      |        |
| Mão de obra:                    |  | R\$ 2.500,00  |        |
| Peças:                          |  | R\$ 1.740,00  |        |
| Total Reparos                   |  | R\$ 4.240,00  |        |
| Valor Final sem pendências:     |  | R\$ 12.790,00 |        |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:            |  | R\$ 12.790,00 |        |
| Observações:                    |  |               |        |
| Código MOLICAR: 04002420-9      |  |               |        |

| MOLICAR SEM KM                  |  |               |        |
|---------------------------------|--|---------------|--------|
| Avaliado                        |  | R\$ 29.100,00 |        |
| Acessórios                      |  | R\$ 0,00      |        |
| Implementos                     |  | R\$ 0,00      |        |
| Referencial                     |  | R\$ 29.100,00 |        |
| Variações:                      |  |               |        |
| Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00 |  | Sugerida (%): | 35,00% |
| Reparos:                        |  |               |        |
| Mecânicos:                      |  | R\$ 0,00      |        |
| Borracharia:                    |  | R\$ 0,00      |        |
| Tapeçaria:                      |  | R\$ 0,00      |        |
| Mão de obra:                    |  | R\$ 2.500,00  |        |
| Peças:                          |  | R\$ 1.740,00  |        |
| Total Reparos                   |  | R\$ 4.240,00  |        |
| Valor Final sem pendências:     |  | R\$ 14.675,00 |        |
| VALOR FINAL LÍQUIDO:            |  | R\$ 14.675,00 |        |
| Observações:                    |  |               |        |
| Código MOLICAR: 04002420-9      |  |               |        |



## AUTO PERICIA

CONSULTA Nº: 10748643

CONFIDENCIAL PARA: Auditec Auditoria Tecnica E Solucoes Ltda.

REALIZADA EM: 11/08/2026 às 21:45



LOGAN EXP 16



CONSTA OFERTA EM  
LEILÃO



## Base estadual (Cortesia)

Placa: ISG-6F50

Marca/Modelo: RENAULT / LOGAN EXP 16

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: RS

Motor: K7MJ714Q131916

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1598

Peso bruto(CMT): 230

Capacidade de carga:

Carroceria: INEXISTENTE

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2012

Município/UF: SANTA MARIA-RS / RS

Chassi: 93YLSR7UHCJ887133 NORMAL

Renavam: 00346658497

Cor: BRANCA

Potência: 95

Peso bruto(PBT): 147

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2



## Informações de proprietário

Proprietário Atual: JOSE ARGEMIRO BARCELLOS LOREN  
CI

## 🔗 Débitos do veículo

**Multas:** EXISTE DEBITO DE MULTA

**Multas:** R\$ 1484,71

**IPVA:** IPVA NAO INFORMADO

**IPVA:** R\$ 0,00

**Licenciamento:** INFORMACAO NAO DISPONIVEL.

**Licenciamento:** R\$ 0,00

**Municipais:** R\$ 1.484,71

## 📄 LICENCIAMENTO

**Ano de exercício do licenciamento:** 2026

## 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO D E VENDAS

**Restrição Jurídica:** Nada consta


## 📄 SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## ⚠️ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## ⚠️ Parecer técnico (Cortesia)



 **ANALISE DE RISCO DE LEILÃO COMPLEMENTAR**

**ACEITAÇÃO DE SEGURO**



**PERCENTUAL SOBRE A TABELA FIPE**



**PROBABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE VISTORIA ESPECIAL**



**SITUAÇÃO VEÍCULO (SCORE)**



 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** ISG-6550

**Data do leilão:** 14/06/2022

**Condição do veículo:** NAO INFORMADO

**Lote:** 3

**Leiloeiro:**

**Comitente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUA R S

**Marca/Modelo:** RENAULT/LOGAN EXP 16

**Ano Fabricação / Modelo:** 2011/2012

**Tipo de veículo:** A

**Cor:** BRANCA

**N° Motor:** K7MJ714Q131916

**N° Chassi:** 93YLSR7UHCJ887133

**N° Renavam:** 000000000000

**Condição Mecânica:** NAO INFORMADO

**Condição Motor:** NAO INFORMADO

**Condição Câmbio:** NAO INFORMADO

**Sit Chassi:** NAO INFORMADO

**Observação:**

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** ISG-6550

**Condição do veículo:** NAO INFORMADO

**Leiloeiro:**

**Marca/Modelo:** RENAULT/LOGAN EXP 16

**Tipo de veículo:** U

**N° Motor:** K7MJ714Q131916

**N° Renavam:** 000000000000

**Condição Motor:** NAO INFORMADO

**Sit Chassi:** NAO INFORMADO

**Data do leilão:** 21/06/2022

**Lote:** 03

**Comitente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUA

**Ano Fabricação / Modelo:**

**Cor:** BRANCA

**N° Chassi:** 93YLSR7UHCJ887133

**Condição Mecânica:** NAO INFORMADO

**Condição Câmbio:** NAO INFORMADO

**Observação:**

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** ISG-6550

**Condição do veículo:**

**Leiloeiro:**

**Marca/Modelo:** RENAULT / LOGAN EXP 1.6

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL CJFA

**N° Motor:** N/I

**N° Renavam:** N/I

**Observação:** N/I

**Data do leilão:** 21/06/2022

**Lote:** 0

**Comitente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUA R  
S TZMU

**Ano Fabricação / Modelo:** 2011 / 2012

**Cor:** BRANCA

**N° Chassi:** 93YLSR7UHCJ887133

**Sit Chassi:** N/I

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

**Placa:** ISG-6550

**Condição do veículo:** N/C

**Leiloeiro:**

**Marca/Modelo:** RENAULT / LOGAN EXP 16

**Tipo de veículo:**

**N° Motor:** N/I

**N° Renavam:** N/I

**Observação:** N/I

**Data do leilão:** 21/06/2022

**Lote:** 0

**Comitente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUA

**Ano Fabricação / Modelo:** 2011 / 2012

**Cor:** BRANCA

**N° Chassi:** 93YLSR7UHCJ887133

**Sit Chassi:** N/I

 **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA ISG6F50 NAS BASES CONSULTADAS**

 **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA**

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA ISG-6F50 NAS BASES CONSULTADAS**

 **Precificador - Tabela FIPE**

**SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE**