LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **19/10/2026** Data Vistoria: **19/10/2026** Data Conclusão: **20/10/2026** Cidade/UF: **CAMAÇARI - BA**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **R*****7** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 250 (LANDER BLUEFLEX)** Cód. Molicar: **05304805-2** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2023**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

BATERIA DANIFICADA, NÃO SENDO POSSIVEL COLETAR O SEU KM.

VEICULO COM RISCOS E RALADOS EM SUA CARROCERIA.SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTRA. NECESSÁRIO REALIZAR REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: Analista_ext2