# LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **15/10/2026** Data Vistoria: **16/10/2026** Data Conclusão: **20/10/2026** Cidade/UF: **CAMPO GRANDE - MS**

APROVADO

## 1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **S*****6** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FAZER 150 (FZ15 ABS Eta./Gas.)** Cód. Molicar: **05308102-0** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **VERMELHA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2024**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

## 2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

**Situação: CIRCULACAO.**
**Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
**Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL**

## 3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

## 4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

| | |
|---|---|
| **A) Base da gravação da numeração do chassi:** | Preservada, não apresentando anormalidade. |
| **B) Numeração identificadora do chassi:** | Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade. |
| **C) Base da gravação da numeração do motor:** | Preservada, não apresentando anormalidade. |
| **D) Numeração identificadora do motor:** | Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade. |

## 6. COMENTÁRIOS

**BATERIA DANIFICADA, NÃO SENDO POSSIVEL COLETAR O SEU KM.**
**NECESSÁRIO REALIZAR REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.**

**S/PLACA.**



**Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA**