# LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **14/10/2026** Data Vistoria: **15/10/2026** Data Conclusão: **19/10/2026** Cidade/UF: **MANAUS - AM**

APROVADO

## 1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **T*****5** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 250 (LANDER BLUEFLEX)** Cód. Molicar: **05304805-2** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **BEGE** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2024/2024**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **BEGE** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

## 2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

**Situação: EM CIRCULACAO.**
**Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
**Remarcação: NORMAL**

## 3. ACESSÓRIOS

Básico

## 4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

| | |
|---|---|
| **A) Base da gravação da numeração do chassi:** | Preservada, não apresentando anormalidade. |
| **B) Numeração identificadora do chassi:** | Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade. |
| **C) Base da gravação da numeração do motor:** | Preservada, não apresentando anormalidade. |
| **D) Numeração identificadora do motor:** | Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade. |

## 6. COMENTÁRIOS

**Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi) dentro dos padrões da fabricante; Sem chaves impossibilitando coletar hodômetro.**

**Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA**