LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **19/10/2026** Data Vistoria: **23/10/2026** Data Conclusão: **24/10/2026** Cidade/UF: **IGARAPÉ - MG**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **S*****6** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER Z ABS)** Cód. Molicar: **05307006-9** KM: **4377**

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2024/2024**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição: RENAINF; NADA CONSTA; NADA CONSTA; NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Chave Reserva, Freios ABS

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, carenagem direita avariada, carenagem do farol e paralama avariados, escapamento riscado, manete quebrado, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO