

Data Solicitação: **02/12/2025**Data Vistoria: **03/12/2025**Data Conclusão: **04/12/2025**Cidade/UF: **CAMAÇARI - BA****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **O*****1** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER-ED)** Cód. Molicar: **05307002-1** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **LARANJA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2014/2015**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **LARANJA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS


Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido quadro/estrutura com oxidações, pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, Motor, chassi dentro do padrão, pneus próximo do TWI.


Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA