

Data Solicitação: 13/11/2025

Data Vistoria: 14/11/2025

Data Conclusão: 17/11/2025

Cidade/UF: IGARAPÉ - MG



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: T****5 Marca: YAMAHA Modelo: FACTOR (150 FLEX Eta./Gas.) Cód. Molicar: 05307311-3 KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: VERMELHA Comb: ALCOOL/GASOLINA Portas: Ano/Mod: 2025/2025
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: VERMELHA Comb. BIN: ALCOOL/GASOL Renavam: *****
Câmbio: MANUAL

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E RALADOS EM SUA CARROCERIA.SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTRA. NECESSÁRIO REALIZAR REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: Analista_ext2