



 Dados

Realizado Em:	15/05/2026 21:09	O.S:	8445588244	CNPJ:	30977002000104
Vistoriador:	Mauricio Pereira Laurindo			Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	09.143.812/0001-60
--------------	--------------	------------------	--------------------

 Dados do veículo

Placa:	QXD-5901	Marca:	FORD	Modelo:	KA SE 1.0 SD C	Tipo:	AUTOMOVEI
Fabricação/Modelo:	2019 / 2020	Quilometragem:	9999999999999	Cidade:	BELO HORIZONTE	UF Atual:	MG
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	01216265051

Dados do veículo (BIN)		Dados do veículo (Atual)	
Chassi (BIN):	9BFZH54L8L8464232	Chassi (Atual):	9BFZH54L8L8464232
Motor (BIN):	XNKGL8464232	Motor (Atual):	9R1005178
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual):	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	BRANCA	Cor (Atual):	BRANCA
Cambio (BIN):		Cambio (Atual):	

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Vidro para-brisas



Gravação vidro para-brisas



Compartimento do motor



Etiqueta VIS compartimento do motor



Nº do Motor



Torre do amortecedor dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteira direita



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita





Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Pneu dianteiro direito (Banda de rodagem)



Pneu dianteiro esquerdo (Banda de rodagem)



Quadro da porta dianteira esquerda



Comandos da porta do motorista



Bancos dianteiros



Forro de teto interno



Console central do painel





Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Manuais, chaves principal e reserva



Quadro da porta traseira esquerda



Banco traseiro



Etiqueta do cinto de segurança



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Caixa de ar esquerda



Pneu traseiro esquerdo (Banda de rodagem)



Traseira esquerda 45 graus





Placa traseira



Lacre / QR-Code da placa traseira



Gravação do vidro traseiro



Teto externo



Quadro do porta malas



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda



Caixa de estepe interior



Painel traseiro com assoalho do porta malas int.



Caixa de estepe exterior





Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel traseiro com assoalho do porta malas ext.



Traseira direita 45 graus



Pneu traseiro direito (Banda de rodagem)



Caixa de ar direita



Quadro da porta traseira direita



Quadro da porta dianteira direita



Etiqueta VIS coluna da porta dianteira direita





Número do chassi



Foto adicional 01



Foto adicional 02



Foto adicional 03



Foto adicional 04



Foto adicional 05



Foto adicional 06



Foto adicional 07



Foto adicional 08





Foto adicional 09



Foto adicional 10

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✗ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **AVARIADO**
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✗ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **AVARIADO**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✗ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✗ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **AVARIADO**
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✗ NÚMERO DO MOTOR: **DIVERGENTE**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**



ACESSÓRIOS:

- II ABS: **SIM**
- II AIRBAG: **SIM**
- II AR CONDICIONADO: **SIM**
- II BANCO DE COURO: **NÃO**
- II PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- II ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- II FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- II KIT GÁS GNV: **NÃO**
- II LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- II DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- II RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- II RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- II TETO SOLAR: **NÃO**
- II TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- II VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**

FUNCIONAMENTO:

- ⓘ MOTOR: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⓘ AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⓘ CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos

Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada.

Motor trocado - Número do Motor divergente da base de dados, conforme pesquisa, CRLV não apresentado.

Lanternas traseiras avaraidas

Consta registro de Intenção de venda, débitos referente a IPVA, Multas e Licenciamento, conforme pesquisa.

Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com BANCO C6 SA

Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.





AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria veicular tem por finalidade atestar as condições estéticas do veículo, proporcionando melhor conhecimento do bem. Este documento **não contempla a verificação ou aferição de componentes elétricos e mecânicos**, limitando-se à identificação de eventuais luzes indicadoras no painel de instrumentos que possam sinalizar falhas ou anomalias.

Os profissionais responsáveis pela vistoria **não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios**, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes, chicotes elétricos, entre outros, para fins de verificação de avarias, defeitos ou reparos previamente realizados no veículo — inclusive em áreas como assoalho, sem limitação a este.

Dessa forma, **não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de componentes ou mau funcionamento de sistemas e acessórios que não sejam passíveis de identificação visual no momento da vistoria**, bem como por quaisquer alterações ocorridas após a sua realização.

Ressalta-se ainda que a presente vistoria e seu respectivo parecer técnico **não sofrem influência de informações eventualmente registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular)**, tais como restrições, débitos, alienações, modificações ou classificações de monta, conforme regulamentação da SENATRAN.

Adicionalmente, este documento **não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras**, uma vez que tais entidades adotam critérios próprios de análise. O documento limita-se a fornecer subsídios técnicos para apoio à tomada de decisão entre as partes interessadas.

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo sobre o veículo examinado, **não substituindo, em hipótese alguma, eventual perícia oficial a ser realizada por órgãos competentes**, como o Instituto de Criminalística.

Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, não havendo responsabilidade por modificações posteriores no veículo, especialmente aquelas que envolvam chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como quaisquer alterações que possam comprometer a segurança estrutural do veículo.





Concluído

Dealers Club LTDA

QXD590I

OS: 858111163

Realizado em: 15/05/2026 19:16

Cliente: Dealers Club

Orçamento

Item	Avaria	Horas de Mecânica	Horas de Funilaria	Horas de Pintura	Horas de Elétrica	Horas de Tapeçaria	Horas totais	Valor do item	Valor de mão de obra
Higienização e lavagem	Sujo	0	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Polimento geral	Riscado	0	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Coluna traseira esquerda do baú	Reparado	0	3	4	0	1	8	R\$ 0,00	R\$ 650,00
Caixa de ar esquerda	Amassado	0	2	2	0	1	5	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Longarina traseira direita	Amassado	0	4	5	0	2	11	R\$ 0,00	R\$ 650,00
Painel traseiro	Amassado	0	2	4	1	1	8	R\$ 0,00	R\$ 150,00
Caixa de estepe	Amassado	0	2	3	0	1	6	R\$ 0,00	R\$ 650,00
Painel traseiro	Amassado	0	2	4	1	1	8	R\$ 0,00	R\$ 150,00
Caixa de estepe	Amassado	0	2	3	0	1	6	R\$ 0,00	R\$ 650,00
Caixa de ar esquerda	Amassado	0	2	2	0	1	5	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Para-lama dianteiro esquerdo	Amassado	0	2	4	0	1	7	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Para-choque dianteiro	Riscado	0	1	4	1	1	7	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Porta dianteira esquerda	Amassado	0	2	5	1	1	9	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Tampa traseira	Amassado	0	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Para-choque traseiro	Amassado	0	1	4	1	1	7	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Item	Avaria	Horas de Mecânica	Horas de Funilaria	Horas de Pintura	Horas de Elétrica	Horas de Tapeçaria	Horas totais	Valor do item	Valor de mão de obra
Lanterna traseira direita	Quebrado	0	0	0	1	1	2	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Chave reserva	Falta	0	0	0	0	1	1	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
Macaco	Falta	0	0	0	0	1	1	R\$ 150,00	R\$ 0,00
Manual	Falta	0	0	0	0	1	1	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Lanterna traseira esquerda	Trincado	0	0	0	1	1	2	R\$ 280,00	R\$ 0,00

Observações

Painel traseiro: externo

Caixa de estepe: externo

Painel traseiro: interno

Caixa de estepe: interno

RESUMO DO ORÇAMENTO

Valor total de peças: R\$ 2.860,00

Valor total de mão de obra: R\$ 5.450,00

Valor total de itens: R\$ 8.310,00

Horas totais de mão de obra: 97 Horas



Carta de avaliação

FIPE

Avaliado	R\$ 48.254,00
Acessórios	R\$ 0,00
Implementos	R\$ 0,00
Referencial	R\$ 48.254,00
Variações:	
Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00	Sugerida (%): 35,00%
Reparos:	
Mecânicos:	R\$ 0,00
Borracharia:	R\$ 0,00
Tapeçaria:	R\$ 0,00
Mão de obra:	R\$ 5.450,00
Peças:	R\$ 2.860,00
Total Reparos	R\$ 8.310,00
Valor Final sem pendências:	R\$ 23.055,10
VALOR FINAL LÍQUIDO:	R\$ 23.055,10
Observações:	
Cód. Fipe: 003412-6	

MOLICAR COM KM

Avaliado	R\$ 47.700,00
Acessórios	R\$ 0,00
Implementos	R\$ 0,00
Referencial	R\$ 47.700,00
Variações:	
Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00	Sugerida (%): 35,00%
Reparos:	
Mecânicos:	R\$ 0,00
Borracharia:	R\$ 0,00
Tapeçaria:	R\$ 0,00
Mão de obra:	R\$ 5.450,00
Peças:	R\$ 2.860,00
Total Reparos	R\$ 8.310,00
Valor Final sem pendências:	R\$ 22.695,00
VALOR FINAL LÍQUIDO:	R\$ 22.695,00
Observações:	
Código MOLICAR: 01622901-0	

MOLICAR SEM KM

Avaliado	R\$ 56.000,00
Acessórios	R\$ 0,00
Implementos	R\$ 0,00
Referencial	R\$ 56.000,00
Variações:	
Chassi remarcado (R\$):R\$ 0,00	Sugerida (%): 35,00%
Reparos:	
Mecânicos:	R\$ 0,00
Borracharia:	R\$ 0,00
Tapeçaria:	R\$ 0,00
Mão de obra:	R\$ 5.450,00
Peças:	R\$ 2.860,00
Total Reparos	R\$ 8.310,00
Valor Final sem pendências:	R\$ 28.090,00
VALOR FINAL LÍQUIDO:	R\$ 28.090,00
Observações:	
Código MOLICAR: 01622901-0	

MG - BELO HORIZONTE
QXD-590I

UNI
SOLUTIONS



COMPLETA

CONSULTA Nº: 10436207

CONFIDENCIAL PARA: Union Solutions Sistemas P
ara Vistorias Veiculares Ltda

REALIZADA EM: 13/05/2026 às 17:47



KA SE 1.0 SD C



CONSTA OFERTA EM
LEILÃO

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: QXD-590I

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 SD C

Chassi: 9BFZH54L8L8464232

Motor: XNKGL8464232

Combustível: Alcool / Gasolina

Cor: Branca

Tipo de veículo: Automovel

Município/UF: BELO HORIZONTE / M
G

Ano fabricação: 2019

Ano modelo: 2020

UF de Origem: Null

UF Faturado: BA

Caixa de câmbio:

Situação: CIRCULACAO

Espécie: Passageiro

Lotação: 5

Potência: 85

Carroceria:

Cilindradas: 997

Procedência: Nacional

Situação Chassi: Normal

Capacidade carga: 146

Eixo traseiro: 0

Terceiro eixo: 0

Documento importadora:

Identidade importadora: 0

Número DI: 0

Fabricante:

Segmento: AU - SEDAN PEQUENO

Grupo modelo veículo: KA SEDAN

Capacidade máxima tração:

Peso bruto: 146

Última atualização: 2019-12-12

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QXD-5901

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 SD C

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Montagem: NÃO APLICAVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Procedência: NACIONAL

Município/UF: BELO HORIZONTE / MG

Chassi: 9BFZH54L8L8464232 **NORMAL**

Motor: XNKGL8464232

Renavam: 01216265051

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Cor: BRANCA

Capacidade de passageiros: 5

Espécie: PASSAGEIRO

Cilindradas: 997

Peso bruto(PBT): 1.46

Peso bruto(CMT): 1.46

Potência: 85

Capacidade de carga: 0

Eixo: 2

Eixo Traseiro Dif: 0

Eixo auxiliar: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BFZH54L8L8464232	9BFZH54L8L8464232	
Motor	XNKGL8464232	XNKGL8464232	
Cor	BRANCA	BRANCA	
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALC/GASOL	



Base estadual (Cortesia)

Placa: QXD-5901

Situação: CIRCULAÇÃO

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 SD C

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Procedência: NACIONAL

Município/UF: BELO HORIZONTE / MG

Chassi: 9BFZH54L8L8464232 NORMAL

Motor: XNKGL8464232

Renavam: 01216265051

Combustível: ALC/GASOL

Cor: BRANCA

Capacidade de passageiros: 5

Potência: 85

Cilindradas: 997

Peso bruto(PBT): 146

Peso bruto(CMT): 146

Espécie: PASSAGEIRO

Capacidade de carga:

Eixo: 2



Informações de proprietário

Proprietário Atual: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AME
RICA



Débitos do veículo

Multas: CONSTA DEBITO

Multas: R\$ 1.171,42

IPVA: CONSTA DEBITO

IPVA: R\$ 8.672,76

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Licenciamento: R\$ 70,37

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

INTENCAO DE VENDA

RENAINF

RESERVA DE GRAVAME

INTENCAO DE VENDA / RENAINF / RESERVA DE GRAVAME

CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

Gravame

Placa: QXD5901

Chassi: 9BFZH54L8L8464232

Renavam: 01216265051

UF: MG

Nome Financiador: JOVINA MARIA FAGUNDES LARA

Nome Agente: BANCO C6 SA

Data Contrato: 26/10/2022

Número Gravame: 16044995

Status Veículo: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PENDENTE EMISSÃO DE DOCUMENTO

Recall

Não encontrado recall

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ PARECER TÉCNICO

RISCO MÉDIO



Indicador relativo a aceitação junto a seguradoras. Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade e complementar o perfil do veículo com o parecer de um vistoriador qualificado através de laudo cautelar e/ou avaliação estrutural do veículo.

 ANALISE DE RISCO DE LEILÃO COMPLEMENTAR

ACEITAÇÃO DE SEGURO



PERCENTUAL SOBRE A TABELA FIPE



PROBABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE VISTORIA ESPECIAL



SITUAÇÃO VEÍCULO (SCORE)



 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: QXD-5901

Data do leilão: 22/06/2022

Condição do veículo:

Lote: 18

Leiloeiro: N/I

Comitente:

Marca/Modelo: FORD/KA SE 1.0 SD C

Ano Fabricação / Modelo: 2019/2020

Tipo de veículo: A

Cor: BRANCA

N° Motor: XNKGL8464232

N° Chassi: 9BFZH54L8L8464232

N° Renavam: 000000000000

Condição Mecânica:

Condição Motor:

Condição Câmbio:

Sit Chassi:

Observação:

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: QXD-5901

Data do leilão: 05/07/2022

Condição do veículo:

Lote: 242

Leiloeiro: N/I

Comitente:

Marca/Modelo: FORD/KA SE 1.0 SD C

Ano Fabricação / Modelo:

Tipo de veículo: U

Cor: BRANCA

N° Motor: XNKGL8464232

N° Chassi: 9BFZH54L8L8464232

N° Renavam: 000000000000

Condição Mecânica:

Condição Motor:

Condição Câmbio:

Sit Chassi:

Observação:

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: QXD-5901

Data do leilão: 22/06/2022

Condição do veículo:

Lote: 3061

Leiloeiro: NC

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 SD C

Ano Fabricação / Modelo: 2019 / 2020

Tipo de veículo: AUTOMOVEL CJFA

Cor: BRANCA

N° Motor: N/I

N° Chassi: 9BFZH54L8L8464232

N° Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: QXD-5901

Data do leilão: 05/07/2022

Condição do veículo:

Lote: 3061

Leiloeiro: NC

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 SD C

Ano Fabricação / Modelo: 2019 / 2020

Tipo de veículo: AUTOMOVEL CJFA

Cor: BRANCA

N° Motor: N/I

N° Chassi: 9BFZH54L8L8464232

N° Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: QXD-5901

Data do leilão: 22/06/2022

Condição do veículo: N/C

Lote: 0

Leiloeiro: N/C

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 SD C

Ano Fabricação / Modelo: 2019 / 2020

Tipo de veículo:

Cor: BRANCA

N° Motor: N/I

N° Chassi: 9BFZH54L8L8464232

N° Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: QXD-5901

Data do leilão: 05/07/2022

Condição do veículo: N/C

Lote: 0

Leiloeiro: N/C

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 SD C

Ano Fabricação / Modelo: 2019 / 2020

Tipo de veículo:

Cor: BRANCA

N° Motor: N/I

N° Chassi: 9BFZH54L8L8464232

N° Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QXD5901 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QXD-5901 NAS BASES CONSULTADAS

💰 Precificador - FIPE

Marca: Ford

Modelo: Ka 1.0 S TiVCT Flex 5p

Combustível: Flex

Preço: R\$ 48.125,00

Marca: Ford

Modelo: Ka+ Sedan 1.0 SE/SE PLUS TiVCT Flex 4p

Combustível: Flex

Preço: R\$ 48.254,00

Marca: Ford

Modelo: Ka 1.0 FREESTYLE 12V Flex 5p Mec.

Combustível: Flex

Preço: R\$ 50.126,00



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



☎ (11) 91666-8244