

Data Solicitação: **17/11/2025**Data Vistoria: **17/11/2025**Data Conclusão: **18/11/2025**Cidade/UF: **CAMAÇARI - BA****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **R*****7** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 250 (LANDER BLUEFLEX)** Cód. Molicar: **05304805-2** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2023/2023**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio:

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1:** ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**3. ACESSÓRIOS**

Freios ABS

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS**VEICULO COM RISCOS E RALADOS ,SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA. NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.**

Analista Técnico: Analista_ext2